

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คุณงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คุณงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติเรื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คุณงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ ผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม และหมายความรวมถึงผู้รับช่วงการทำเหมือง

“คุณงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้ประกอบการ และผู้รับเหมางานตามสัญญาจ้างจากผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมืองหรือผู้รับใบอนุญาต มอบหมายหรือว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในเขตเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิใช่คุณงานที่เข้าไปในเขตเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้ประกอบการแต่งตั้งพนักงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

“หัวหน้างาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้ประกอบการได้ออกหนังสือรับรองว่าให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแล บังคับบัญชาสั่งงานให้คุณงานคนอื่นทำงานตามหน้าที่ของสถานประกอบการนั้น ๆ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้างานตามที่กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและ安排ให้ หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยได้ออกหนังสือรับรอง

“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้ประกอบการว่าจ้างและได้ออกหนังสือรับรองว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมกับงานในด้านนี้เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีประสบการณ์เฉพาะทางไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางตามที่กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและการเหมืองแร่กำหนด

“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” หมายความว่า การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพอนามัย หรือความเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

“เขตอันตราย” คือ เขตพื้นที่อันตรายที่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทำป้ายแสดงให้คนงานและบุคคลภายนอกทราบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

“เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับก่อทำเนิดพลังงาน เปเลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชือเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รถ กะลัง พาน เพลา เพื่อ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล

“วัตถุระเบิด” หมายความว่า วัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างรุนแรงต่อสิ่งห้อมล้อม โดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้น โดยมีสิ่ง萌ะมาทำให้เกิดกำลังดัน หรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้น ทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหาร และให้หมายความรวมถึงเชื้อประทุต่าง ๆ หรือวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิด

ข้อ ๔ ผู้ประกอบการต้องควบคุมการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโภหกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

## หมวด ๑ บททั่วไป

### ข้อ ๔ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สำหรับสถานประกอบการนั้น
- (๒) จัดให้มีวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร เพื่อควบคุม การประกอบการ

(๓) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๔) จัดให้มีหัวหน้างานดูแลคนงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

(๕) จัดให้มีป้ายรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดง ระยะเวลาในการทำงานที่ผ่านมาโดยไม่เกิดอุบัติเหตุ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อปี และวันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งหลังสุด

(๖) จัดให้มีการกันรั้วด้วยวัสดุที่เหมาะสมและจัดให้มีป้ายข้อความ “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นได้ชัดเจน และให้เห็นได้ในเวลากลางคืน ในพื้นที่อันตรายที่ผู้ประกอบการต้องการกันเขตดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม

(๗) จัดให้มีจุดรวมพลสำหรับใช้ในการเกิดอุบัติเหตุในเขตเมืองแร่ โรงเตต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม

(๘) จัดให้มีการดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาเชือเพลิง พر้อมทั้งกำหนดกฎระเบียบการเข้าใช้งานให้คุณงานปฏิบัติตามกฎดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(๙) จัดให้มีการประเมินความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของคุณงานก่อนการเข้าปฏิบัติงาน

(๑๐) ห้ามมิให้คุณงานหรือบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัยในพื้นที่การทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม เว้นแต่ผู้ประกอบการจัดพื้นที่ให้พักอาศัยไว้เป็นการเฉพาะ

#### ข้อ ๖ ผู้ประกอบการต้องดูแลคุณงาน ดังนี้

(๑) จัดให้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ แสงสว่าง ห้องน้ำและส้วม ที่ถูกสุขาลักษณะให้แก่คุณงานในเขตเมืองแร่ เขตเตต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม

(๒) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เสื้อสะท้อนแสงหรือแบบสะท้อนแสง อุปกรณ์ป้องกันเสียง ถุงมือ แวนตานิรภัย ชุดปฏิบัติงานที่รัดกุม ให้แก่คุณงานตามความเหมาะสมสมกับลักษณะงานและสภาพแวดล้อม

(๓) จัดให้มีอุปกรณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคุณงานได้ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ในการนี้คุณงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ต้องจัดให้คุณงานได้รับการรักษาพยาบาลในทันที หรือให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก่ไข แล้วแต่กรณี และทำการตรวจสอบหาสาเหตุของความผิดปกติหรืออาการเจ็บป่วย

#### ข้อ ๗ ผู้ประกอบการต้องจัดให้คุณงานได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือการใช้วัตถุระเบิด สมควรจัดส่งคุณงานเข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม

(๒) จัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของสถานที่นั้น ๆ ให้กับคุณงานใหม่ก่อนเริ่มเข้าทำงานเป็นระยะเวลานานกว่า ๘ ชั่วโมง ซึ่งหัวข้อการอบรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๒.๑) ภาพรวมสถานประกอบการ

(๒.๒) บทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติงาน

(๒.๓) ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในงานที่ปฏิบัติของสถานประกอบการ

(๒.๔) การป้องกัน ควบคุมและจัดการอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

## (๒.๔) วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(๓) กรณีคนงานเก่า ต้องจัดให้มีการอบรมและทบทวนความรู้ในเรื่องตาม (๒) ทุกปี

ข้อ ๘ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือวิธีการควบคุมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันไม่ให้คนงานได้รับอันตรายจากการทำงานหรือเป็นการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(๑) ทางเดินชั่วคราวหรือทางเดินถาวรที่ยกระดับสูงตั้งแต่ ๑.๕ เมตรขึ้นไป ต้องจัดสร้างด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้และมีรากฐานหรือรั้วกันตก

(๒) ทางเดินถาวรที่ยกระดับสูงที่มีลักษณะเป็นทางลาดชันต้องจัดให้มีวัสดุป้องกันการลื่นและดูแลให้เกิดความปลอดภัยตลอดเวลาการปฏิบัติงาน

(๓) ในกรณีที่ทำงานบนที่สูงตั้งแต่ ๒ เมตรขึ้นไปต้องจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยิ่ง หรือม้าযืนตามสภาพการทำงานเพื่อความปลอดภัย

(๔) กรณีพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการพลัดตก หรือวัสดุหล่น หรือพังทับต้องจัดทำรากฐานหรือรั้วกันตก ตาข่าย สิ่งปิดกั้น หรือวัสดุป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อป้องกันการพลัดตกของคนงาน หรือจัดให้มีสายเชือกช่วยชีวิตหรือเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้คนงานใช้ในการทำงานเพื่อความปลอดภัย

(๕) จัดให้มีการติดตั้งเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตรายต่อคนงาน

(๖) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงประเภทและจำนวนที่เหมาะสมไว้ประจำสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณเขตเมืองแร่ โรงแต่งแร่ หรือโรงประกอบโลหกรรม โดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

(๗) จัดให้มีระบบสเปรย์น้ำหรืออุปกรณ์กำจัดฝุ่นชนิดอื่นตามจุดกำหนดของฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงานทุกจุด และฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นถนนเพื่อป้องกันฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

(๘) จัดให้มีการตรวจวัดเสียงในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน หรือบริเวณจุดรับผลกระทบให้ค่าระดับเสียงที่ยอมให้คนงานหรือบุคคลภายนอกได้รับมีค่าเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้

(๘.๑) ระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average: TWA) ต้องไม่เกินมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๘.๒) ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq ๒๔ hr) ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ หรือดำเนินการใด ต้องมีค่าไม่เกิน ๗๐ เดซิเบล เอ

(๘.๓) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการหรือดำเนินการใดต้องมีค่าไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบล เอ โดยตรวจวัดระดับเสียงเป็นค่าในขณะระเบิด ณ จุดรับผลกระทบ

ในกรณีที่ค่าระดับเสียงที่คนงานได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันเกินกว่า ๘๕ เดซิเบล เอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสมรรถภาพการได้ยิน ต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในสถานที่

ปฏิบัติงาน และให้คุณงานหรือบุคคลภายนอกสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจากเสียงตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน

(๙) จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าเกิน หรือไฟฟ้าดูด โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๑๐) จัดให้มีแผนงานการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม

ข้อ ๙ ผู้ประกอบการต้องรายงานอุบัติเหตุต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ดังนี้

(๑) เมื่อมีอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือมีผู้ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บร้ายแรงหรืออาจทำให้เป็นภัยแก่คุณงานหรือบุคคลภายนอกทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ให้รายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ทันที ในกรณีอื่นนอกจากนี้ ให้รายงานเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ภายใน ๔๘ ชั่วโมง โดยให้มีรายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพอกล่าว

(๒) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตาม (๑) ให้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมบันทึกเป็นสถิติและหารวิธีแก้ไขและป้องกันและรายงานต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ภายใน ๓ วัน

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมเขตเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ผู้ประกอบการต้องจัดการให้บุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมมีความปลอดภัย ดังนี้

(๑) เตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนละผู้เข้าเยี่ยมชม

(๒) จัดให้มีผู้นำเยี่ยมชมสถานที่ให้แก่คนละผู้เข้าเยี่ยมชม

(๓) อบรม แนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ที่เข้าชมให้แก่คนละผู้เข้าเยี่ยมชม

(๔) ควบคุมดูแลผู้เข้าเยี่ยมชมให้ปฏิบัติตามระเบียบการเยี่ยมชมของสถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๑ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการทำเหมือง การแต่งแร่ และการประกอบโลหกรรมด้วย

## หมวด ๒

### การใช้เครื่องจักรในงานเหมืองแร่

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรในงานเหมืองแร่ ดังนี้

(๑) จัดให้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น เข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในงานเหมืองแร่

(๒) จัดให้มีการตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้มีความปลอดภัยก่อนนำเครื่องจักรไปใช้งานในพื้นที่ทำงานบริเวณนั้น

(๓) ก่อนเดินเครื่องจักร พนักงานควบคุมเครื่องจักรจะต้องตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในระยะที่อาจได้รับอันตรายจากการเริ่มเดินเครื่องจักรนั้น

(๔) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีระบบหรือวิธีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าตัวบุคคล หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง

(๕) เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและมีสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรต้องเดินสายไฟมาจากที่สูงกรณีเดินสายไฟบนพื้นดินหรือผังดินต้องใช้ห่อร้อยสายไฟฟ้าที่แข็งแรงและปลอดภัย

(๖) เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติ ต้องมีสีเครื่องหมาย ปิด - เปิด ที่สวิตซ์อัตโนมัติตามหลักมาตรฐานสากลและมีเครื่องป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบสวิตซ์ อันเป็นเหตุให้เครื่องจักรทำงานโดยไม่ตั้งใจ

(๗) เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงานโดยใช้เพลา สายพาน รอก เครื่องอุปกรณ์ล้อตุนกำลัง ต้องมีตะแกรงหรืออุปกรณ์ครอบ ปิด หรือกันส่วนที่หมุนได้และส่วนส่งถ่ายกำลังให้มีดีขึดถ้าส่วนที่หมุนได้หรือส่วนส่งถ่ายกำลังสูงกว่า ๒ เมตร ต้องมีรั้วหรือตะแกรงสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร กันไม่ให้เกิดอันตรายแก่คนงานในขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

(๘) เครื่องจักรที่มีใบเลื่อยวงเดือนต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรนั้น

(๙) เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องลับ ผน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดบังประกายไฟ หรือเศษวัตถุในขณะใช้งาน

(๑๐) เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ทุกชนิด ต้องมีเครื่องห้ามล้อและเครื่องให้สัญญาณที่ใช้งานได้ดี

(๑๑) เครื่องจักรที่มีห้องควบคุมเป็นกระจกจะต้องเป็นกระจกนิรภัยหรือเทียบเท่า และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ

(๑๒) เครื่องจักรเคลื่อนที่ได้ต้องมีระบบสัญญาณเตือนด้วยเสียงก่อนการออกตัว หรือเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ใกล้

(๑๓) กำหนดให้ต้องเปิดไฟที่หัวและท้ายของเครื่องจักรเคลื่อนที่ขณะที่กำลังทำงาน

(๑๔) จัดให้มีจุดควบคุมการหยุดฉุกเฉินของเครื่องจักรได้ โดยตำแหน่งที่ติดตั้งอยู่ในจุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

(๑๕) จัดให้มีที่ครอบ ปิด หรือกันส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตรายของเครื่องจักรในบริเวณที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

(๑๖) จัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตกสำหรับเครื่องจักรในบริเวณที่คนงานมีความเสี่ยงที่อาจพลัดตกจากเครื่องจักรนั้น

(๗) พนักงานผู้ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ได้ต้องควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรให้มีความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทางที่ปฏิบัติงาน สภาพการมองเห็น และสภาพการจราจรของเครื่องจักรแต่ละชนิดที่กำลังทำงานอยู่

(๘) ห้ามใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เกินขีดความสามารถที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หรือใช้ไปในทางที่ผิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกันงานได้

(๙) ระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หน้างานต้องยืดชินส่วนที่เคลื่อนที่ได้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายและมีความมั่นคงแข็งแรง

(๑๐) การจอดเครื่องจักรต้องจอดอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย กรณีที่จอดในพื้นที่ที่มีความลาดชันต้องมีอุปกรณ์หนุนล้อหรือตีนตะขาบหรือหันส่วนที่อาจเคลื่อนที่ได้เข้าหากำแพงเสมอ

(๑๑) กรณีที่จำเป็นต้องจอดเครื่องจักรอุปกรณ์ไว้ในจุดที่อาจเป็นอันตรายแก่คนงานหรือเครื่องจักรอุปกรณ์อื่น ต้องมีป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยที่มองเห็นได้ชัดเจน

(๑๒) ในกรณีที่ต้องลากจูงเครื่องจักรอุปกรณ์ต้องใช้แท่นลากจูง หรือลวดสลิง หรือสายรัดสำหรับลากจูงที่มีขนาดและวิธีการควบคุมการลากจูงที่เหมาะสม

(๑๓) จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เป็นประจำ

(๑๔) ในกรณีเครื่องจักรอุปกรณ์ชำรุด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกันงาน ต้องนำเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นออกไปจากหน้างานและนำไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องปิดป้ายแสดงสถานะเครื่องจักรชำรุดไว้เพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้ และต้องจดบันทึกข้อมูลพร่องที่อาจเป็นอันตรายแก่คนงานไว้ด้วย

### หมวด ๓

#### การใช้รถชุด รถตัก รถบรรทุก รถบริการ รถอื่น ๆ และสายพาน

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถชุดรถตัก รถบรรทุก รถบริการ และรถอื่น ๆ ดังนี้

(๑) พนักงานควบคุมรถชุด รถตัก และรถบรรทุก ต้องผ่านการอบรมการใช้รถตักกล่าวและมีเอกสารรับรองให้ปฏิบัติหน้าที่

(๒) ป้องกันมิให้บุคคลใดเข้าไปใกล้รถชุด รถตัก รถบรรทุก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ขณะกำลังปฏิบัติงาน

(๓) กรณีที่บุคคล หรือyanพานะอื่นต้องการเข้าไปในเขตการทำงานของรถชุด รถตัก รถบรรทุก และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ต้องมีการแจ้งและให้สัญญาณกับคนขับรับทราบ

(๔) รถบรรทุกที่ขึ้นแร่ออกจากเขตเมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม ต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยร้าว และมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิด ตลอดจนมีระบบล้างล้อรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ ก่อนออกนอกสถานที่

(๕) หัวหน้างานต้องตรวจสอบรถดู รถตัก รถบรรทุก รถบริการ รถอื่น ๆ และเครื่องจักร ก่อนเริ่มกะใหม่ทุกครั้ง ป้องกันมิให้มีการนำเครื่องจักรที่ชำรุดไปใช้งาน เว้นแต่มีการซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีประวัติการซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน

(๖) การควบคุมการจราจรในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการต้องควบคุมให้มีความปลอดภัย ดังนี้

(๖.๑) มีกฎเกณฑ์การควบคุมความเร็ว สิทธิในการใช้เส้นทาง กำหนดทิศทาง การเคลื่อนที่ มีการใช้สัญลักษณ์เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(๖.๒) มีการใช้เครื่องหมายจราจร และมีการส่งสัญญาณเตือนการเกิดอันตรายไว้ ตามจุดต่าง ๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสมในทุกหน้างาน

(๗) เขตเหมืองแร่ที่ใช้รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ ๓๐ ตันขึ้นไป ให้รถบริการและรถยนต์ทั่วไป ที่เข้าไปในเขตเหมืองแร่ ต้องติดตั้งและมีสัญญาณเตือนให้เห็นและได้ยินชัดเจนทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน

(๘) ห้ามคนงานโดยสารไปกับรถบรรทุกที่ใช้ขันส่งแร่หรือวัสดุอื่น ๆ เว้นแต่จะติดตั้งเก้าอี้ สำหรับโดยสารไว้เป็นการเฉพาะ

(๙) รถบรรทุกจะต้องมีระบบป้องกันการหลิกคว้าขณะเทแร่ มีระบบล็อกการลื่นไหลหรือ เคลื่อนที่ได้เอง และมีระบบล็อกการเทโดยไม่ตั้งใจ

(๑๐) รถยก รถตักล้อยาง รถดันดิน และรถอื่น ๆ ที่มีหลังคา ต้องมีโครงสร้างของหลังคา ที่สามารถป้องกันวัตถุหล่นใส่

(๑๑) รถบริการและรถอื่น ๆ ที่ใช้งานภายในเขตเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ และโรงประกอบโลหกรรม เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งคนงานและอุปกรณ์เครื่องจักร ผู้ขับขี่จะต้องเข้าใจกฎการขับขี่ ภายในสถานประกอบการนั้น ๆ เพื่อความปลอดภัย

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สายพาน ดังนี้

(๑) ออกแบบสายพานลำเลียงให้มั่นคงแข็งแรง ทั้งแบบยึดติดกับฐานรากหรือวางกับพื้น ไม่หลุดล้มได้ง่าย และไม่โคลงเคลงขณะทำงาน ตลอดจนมีการป้องกันการชนเมื่ออยู่ติดกับเส้นทาง จราจรของยานพาหนะ

(๒) ออกแบบระบบการทำงานจากเครื่องย่อยหรือเครื่องป้อนวัสดุลงสายพานผ่านสายพาน ลำเลียงไปยังเครื่องโปรด มีลำดับการเดินเครื่องจากท้ายไปหน้า และระบบการตัดหยุดทำงานจากหน้าไปท้าย

- (๓) ออกแบบให้สายพานลำเลียงมีระบบป้องกันสายพานเคลื่อนออกจากลูกกลิ้ง
- (๔) จัดให้มีระบบปรับภัยการหยุดเครื่องในภาวะฉุกเฉินตลอดแนวยาวของสายพานลำเลียง
- (๕) จัดให้มีทางเดินหรือบันได และรากันกันตก สำหรับสายพานที่วางสูงจากพื้นเกิน ๑.๕ เมตร
- (๖) จัดให้มีทางข้ามสายพานลำเลียง และป้องกันการเดินบนสายพานลำเลียง
- (๗) จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตามแนวสายพาน หากมีการทำงานในเวลากลางคืน

(๘) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนที่โดยหลังและเบรกไว้กับสายพานลำเลียง ทุกส่วนที่มีความลาดชันเกิน ๑๕ องศาเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่โดยหลัง และหมั่นตรวจสอบระบบเบรก ว่ายังคงมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีอยู่เสมอ

(๙) สายพานที่ข้ามทางสัญจรได้ ๆ จะต้องทำพื้นทึบเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นลงมาด้านล่าง หากเป็นการสัญจรด้วยยานพาหนะวิ่งตลอดสายพาน จะต้องกำหนดความสูงที่ลอดได้ พร้อมทำระบบ กันชนด้วยเสาหรือคอกเพื่อป้องกันเสาของสายพานห่างจากเสาอย่างน้อย ๐.๕ เมตร และรากันชน ป้องกันด้านบนโครงสายพาน ห่างจากมาอย่างน้อย ๕ เมตร

(๑๐) สายพานที่ลอดอุโมงค์ จะต้องมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ และมีช่องทางเดินห่างผนัง อย่างน้อย ๐.๖ เมตร หรือหากน้อยกว่านี้ จะต้องมีระบบที่มั่นใจว่าปลอดภัยต่อคนงาน

(๑๑) สายพานที่วางระบบอยู่ต่ำกว่าพื้นดิน จะต้องมีระบบระบายน้ำ และระบบตัดไฟฟ้าฉุกเฉิน

(๑๒) จุดเทและจุดเปลี่ยนถ่ายที่ปลายสายพาน จะต้องมีระบบป้องกันผู้ลักลอบเข้ามา และ ระบบป้องกันเสียงดัง

(๑๓) ก่อนเดินสายพานทุกรั้ง จะต้องให้สัญญาณเตือนอย่างน้อย ๑๐ วินาที โดยสามารถ ได้ยินทุกจุดตลอดแนวสายพานลำเลียง และผู้ควบคุมอาจตรวจบริเวณรอบแนวสายพานด้วยกล้องวงจรปิด ก็ได้หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ ยืนยันความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียงกับบริเวณแนวสายพานให้ออกห่าง จากแนวสายพานในระยะที่ปลอดภัย

(๑๔) การทำความสะอาดด้วยสตูค้างบนสายพาน หรือไกยวัสดุ์ใต้สายพาน ตลอดจนการซ่อมบำรุง จะต้องหยุดสายพาน ปิดสวิตซ์ ทำการล็อกกุญแจ และแขวนป้ายแจ้ง

(๑๕) การเชื่อมโลหะหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเกิดประกายไฟหรือความร้อน จะต้องขันวัสดุ ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงที่ค้างบนสายพานลำเลียงออกไปทิ้งก่อน ตลอดจนปิดคลุมสายพานด้วยวัสดุที่ไฟ และเตรียมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในยามฉุกเฉิน

(๑๖) การเคลื่อนย้ายสายพานจะต้องตรวจสอบพื้นที่ที่จะเคลื่อนย้ายไปติดตั้งใหม่ว่ามี ความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และจะต้องปฏิบัติตามคู่มือวิธีการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

(๗) ห้ามคนงานโดยสารบนสายพานลำเลียง เว้นแต่เป็นสายพานลำเลียงที่ออกแบบไว้สำหรับการขนส่งคนงานโดยเฉพาะ

หมวด ๔  
การใช้ระบบอภัยดีด

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบอภัยดีด  
ดังนี้

(๑) ป้องกันมิให้บุคคลได้ล่วงล้ำออกไปหน้าระบบอภัยดีดขณะที่ทำการฉีดพังดิน หากจำเป็นต้องล่วงล้ำออกไปให้หยุดการฉีดพังดินเสียก่อน

(๒) ตั้งระบบอภัยดีดให้ห่างจากหน้าเหมืองหรือกองแร่ป้อนในระยะไม่น้อยกว่าความสูงของหน้าเหมืองหรือกองแร่ป้อน

(๓) จัดให้มีผู้ควบคุมระบบอภัยดีดประจำอยู่ตลอดเวลาที่ทำการฉีดพังดิน

หมวด ๕  
การใช้วัตถุระเบิด

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด  
ดังนี้

(๑) เมื่องแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิดต้องมีวิศวกรเหมืองแร่หรือผู้ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมอุตสาหกรรมพัฒนาและ การเหมืองแร่กำหนด

(๒) การกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุระเบิด ต้องกระทำการภายใต้การควบคุมของวิศวกรเหมืองแร่หรือผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิด

(๓) การจัดเก็บวัตถุระเบิดต้องจัดเก็บในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะตามหลักวิชาการ

(๔) สถานที่เก็บวัตถุระเบิด ผู้ประกอบการต้องออกแบบและจัดการให้เกิดความปลอดภัย  
ดังนี้

(๔.๑) ตัวอาคารต้องทำด้วยวัตถุทันไฟ ป้องกันน้ำและกระแสฟูนปืนได้ และพื้นของสถานที่เก็บวัตถุระเบิดต้องประกอบด้วยวัตถุที่ไม่เกิดประกายไฟ

(๔.๒) ตัวอาคารต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงเรือนหรืออาคารสำนักงานหรืออาคารที่อยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และห่างจากปล่องอุโมงค์หรือซ่องทางเข้าไปยังที่ทำงานได้ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

(๔.๓) มีกุญแจใส่ไว้โดยแข็งแรง

(๔.๔) มีป้ายข้อความว่า “อันตราย - วัตถุระเบิด” แสดงให้เห็นโดยชัดเจน โดยใช้ป้ายพื้นสีขาว ตัวอักษรสีแดง

(๔.๕) มีการระบายน้ำยาดีดี

(๔.๖) ต้องไม่เก็บเชือปะทุ ดินระเบิด และแอมโมเนียมในเครทไว้ในอาคารเดียวกัน

(๕) จัดให้สถานที่เก็บดินระเบิดห่างจากสถานที่เก็บเชือปะทุหรือสายชานวนไม่น้อยกว่า ๕ เมตรและมีคันดินกันระหว่างกลาง โดยความกว้างของฐานคันดินไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และความสูงคันดินไม่น้อยกว่าความสูงของตัวอาคาร

(๖) บริเวณโดยรอบสถานที่เก็บวัตถุระเบิดภายในระยะ ๘ เมตร ต้องไม่มีหญ้าแห้งหรือวัตถุเชือเพลิงอื่นใด

(๗) จัดให้มีการบันทึกการใช้วัตถุระเบิดทุกครั้งที่ทำการระเบิด โดยเก็บบันทึกไว้ที่สถานประกอบการ

(๘) จัดให้มีปัญชีแสดงยอดการซื้อ การใช้ และคงเหลือของดินระเบิด เชือปะทุ สายชานวน และแอมโมเนียมในเครทที่ใช้สำหรับงานระเบิด

(๙) ต้องขนส่งวัตถุระเบิดไปกับยานพาหนะที่มีลักษณะและข้อปฏิบัติ ดังนี้

(๙.๑) มีสภาพดี

(๙.๒) มีที่เก็บวัตถุระเบิดเป็นการเฉพาะ

(๙.๓) มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งอเนกประสงค์อย่างน้อย ๒ เครื่อง

(๙.๔) มีการปิดป้ายเตือนว่าเป็นรถขนส่งวัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุชนิดของวัตถุระเบิด ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกทิศทาง

(๙.๕) ต้องไม่มีวัสดุที่อาจทำให้เกิดเพลิงในห้องบรรทุกวัตถุระเบิด

(๙.๖) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสารไปกับรถขนวัตถุระเบิด

(๙.๗) ห้ามยานพาหนะขนส่งวัตถุระเบิดใช้ความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(๙.๘) ห้ามยานพาหนะขนส่งวัตถุระเบิดบรรทุกเกินพิกัด

(๙.๙) ต้องมีการแยกบรรทุกเชือปะทุและดินระเบิดโดยยานพาหนะคนละคันในการขนส่งวัตถุระเบิด และตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะและการจัดวางวัตถุระเบิดให้มั่นคง และปลอดภัย ก่อนเริ่มการขนส่ง

(๙.๑๐) ห้ามขนส่งวัตถุระเบิดออกนอกเส้นทางที่กำหนด

(๙.๑๑) ห้ามจอดรถที่บรรทุกวัตถุระเบิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้า และห้ามขนส่งวัตถุระเบิด ผ่านสถานที่ที่มีชุมชนหนาแน่นหรือจอดรถที่ขึ้นส่งวัตถุระเบิดไว้ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

(๑๐) ก่อนทำการเจาะรูระเบิด ต้องตรวจสอบความพร้อมของรถเจาะรูระเบิดและสภาพพื้นที่หน้างานให้มีความปลอดภัย

(๑๑) การเจาะรูระเบิดจะต้องดำเนินการให้ปลอดภัย ดังนี้

- (๑๑) ในการเจาะรถเจาะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถตัวได้ดีและควบคุมได้ดี
- (๑๒) ต้องวางหลุมเจาะให้เป็นไปตามแผนผังการระเบิดที่ได้ออกแบบไว้
- (๑๓) ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณหน้างานเจาะระเบิด โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
- (๑๔) วัตถุระเบิดที่เหลือใช้จากการระเบิดในวันหนึ่ง ๆ ให้นำกลับสถานที่เก็บโดยพลัน
- (๑๕) ก่อนทำการระเบิดทุกรั้งต้องให้สัญญาณอันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปเพื่อให้บุคคลและเครื่องจักร远离ออกจากพื้นที่ให้พ้นรัศมีอันตรายเป็นเวลา ๑๕ นาที จากนั้นจะให้สัญญาณจุดระเบิด อีกครั้งแล้วจุดระเบิดทันที และหลังจากการระเบิด ๑๕ นาทีเป็นอย่างน้อย ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เข้าตรวจสอบพื้นที่ หากพบว่าปลอดภัยให้ส่งสัญญาณเข้าพื้นที่ได้

(๑๖) ภายหลังจากการระเบิด หากมีระเบิดด้าน ให้ทำการระเบิดทั้งหรือทำการอย่างใด ให้วัตถุระเบิดนั้นเสื่อมสภาพหรือเจาะรูระเบิดนานกับรูระเบิดที่ด้านห่างออกไปไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร และทำการระเบิดซ้ำ ก่อนจะปฏิบัติการใด ๆ ในบริเวณนั้น

(๑๗) การอัดระเบิดต้องทำอย่างต่อเนื่องโดยการอัดระเบิด ต่อวงจรระเบิด และจุดระเบิด ให้เสร็จโดยเร็ว หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติใดที่ทำให้ไม่สามารถระเบิดได้ภายในเวลา ๗๒ ชั่วโมง ให้กันเขตพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่อันตราย และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความ安寧และประจำท้องที่ทราบ

ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบการต้องควบคุมดูแลคนงานให้ใช้วัตถุระเบิดอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อห้าม ดังนี้

- (๑) ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๑ ปีทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
- (๒) ห้ามบุคคลใดสูบบุหรี่ในขณะที่ปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
- (๓) ห้ามทำการระเบิดขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับวัตถุระเบิด เช่น การอัดหรือการต่อวงจรระเบิดที่หน้างานระเบิดอยู่นั้น หากมีห้องพ้ามีดครึ่มหรือมีฝันฟ้าคะนองเกิดขึ้น ให้หยุดการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดไว้ก่อนแล้วรีบอพยพคนงานไปอยู่ในที่ปลอดภัย เป็นต้น
- (๔) ห้ามน้ำอุปกรณ์ที่ผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุ เช่น วิทยุเคลื่อนที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น เข้าใกล้บริเวณที่กำลังมีการใช้วัตถุระเบิดด้วยเชือปะทุไฟฟ้าในรัศมี ๑๐๐ เมตร หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง และขอความเห็นจากผู้ประกอบการก่อนปฏิบัติงานบริเวณนั้นต่อไป

- (๕) หลีกเลี่ยงการใช้เชือปะทุไฟฟ้าใกล้กับบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง
- ข้อ ๑๘ ผู้ประกอบการต้องป้องกันเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด ดังนี้
- (๑) ป้องกันมิให้มีการใช้วัตถุระเบิดที่เสื่อมคุณภาพ
- (๒) ป้องกันมิให้บุคคลใดชนส่างเชือปะทุร่วมไปกับดินระเบิด
- (๓) ป้องกันมิให้เชือปะทุและวัตถุระเบิด เกิดการกระแทก การขัดสี แรงอัด และความร้อนสูง
- (๔) ป้องกันมิให้เชือปะทุและดินระเบิดสัมผัสราเมาเมชニค อื่น หรือการกระแทก การขัดสี ความร้อนหรืออุณหภูมิสูงหรือนำเปลาไฟเข้ามาใกล้

- (๔) ป้องกันมิให้บุคคลใดบรรทุกโลหะ เครื่องมือประกอบด้วยโลหะ น้ำมัน ไม้ขีดไฟ กรด และวัตถุทุกชนิดที่ติดไฟง่ายไปกับยานพาหนะที่บรรทุกวัตถุระเบิด
- (๕) ป้องกันมิให้บุคคลผู้ประจรูระเบิดใช้วัตถุอื่นในอกจากไม้
- (๖) ป้องกันมิให้มีการเก็บรักษาเชือปะทุทุกชนิดในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกินกว่า ๖๕ องศาเซลเซียส หรือ ๑๗ องศาฟาเรนไฮต์
- (๗) ป้องกันมิให้บุคคลใดใช้วัตถุอื่นในอกจากไม้ในการแห้งรูที่แห่งดินระเบิดเพื่อใส่เชือปะทุ
- ข้อ ๑๙ การอัดและการจุดระเบิดจะต้องดำเนินการให้ปลอดภัยตามข้อปฏิบัติที่เหมาะสมกับประเภทของเชือปะทุและสายชนวน ดังนี้
- (๑) การอัดและการจุดระเบิดด้วยเชือปะทุไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามนี้
- (๑.๑) ต้องมีการต่อตัวงจรเชือปะทุไฟฟ้าด้วยหัวหรือสายไฟของเชือปะทุหลายดอกที่ต้องจัดระเบิดแล้วไว้ตลอดเวลา เว้นแต่การตรวจสอบจะเชือปะทุหรือการต่อวงจรระเบิดเข้ากับเครื่องจุดระเบิด
- (๑.๒) ต้องตรวจวัดความต้านทานเชือปะทุไฟฟ้าทุกดอกก่อนนำไปใช้งาน และตรวจวัดความต้านทานของวงจรระเบิดทั้งหมดก่อนการต่อเข้ากับเครื่องจุดระเบิด ทั้งนี้ ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบเพื่อการตรวจวัดเชือปะทุไฟฟ้าโดยเฉพาะเท่านั้น
- (๑.๓) เชือปะทุไฟฟ้าที่ใช้สำหรับจุดระเบิดในแต่ละครั้งต้องเป็นเชือปะทุชนิดและยี่ห้อเดียวกัน ผลิตจากโรงงานเดียวกันและมีคุณสมบัติต่าง ๆ เมื่อนอก กัน ห้ามใช้เชือปะทุไฟฟ้าต่างชนิดหรือคุณลักษณะที่ต้องในวงจรระเบิดเดียวกัน
- (๑.๔) ห้ามต่อสายดินของวงจรระเบิดหรือเครื่องจุดระเบิด และป้องกันไฟฟ้าจากการระเบิดร่วงพื้นดิน
- (๑.๕) ห้ามใช้สายไฟฟ้าเปลือย สายไฟฟ้าที่สึกหรอ และสายไฟฟ้าที่ไม่มี绝缘หุ้มสำหรับการต่อวงจรระเบิด
- (๑.๖) ก่อนการใช้เชือปะทุไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่นั้นมีกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้ารั่วจากภายนอกหรือไม่ ซึ่งความมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ แอม培ร์ ผ่านตัวต้านทาน ๑ โอห์ม
- (๑.๗) หม้อจุดระเบิดและเชือปะทุไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพดีและต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการจุดระเบิดของหม้อจุดอย่างสม่ำเสมอ
- (๑.๘) ใช้เครื่องจุดระเบิดให้เหมาะสมกับวงจรและไม่จุดระเบิดถ้ากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ
- (๑.๙) ให้ผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดเป็นผู้ต่อสายไฟฟ้าเข้ากับหม้อจุดระเบิด และทำการจุดระเบิด
- (๑.๑๐) เมื่อจุดระเบิดเสร็จแล้วต้องถอดสายไฟฟ้าออกจากหม้อจุดระเบิดและให้ลัดวงจรระเบิดในทันที

- (๒) การอัดและการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุธรรมดาและสายชนวนธรรมดาต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๒.๑) ต้องมีการทดสอบอัตราความเร็วในการใหม่ไฟของสายชนวนทุกม้วนก่อนนำไปใช้  
 (๒.๒) ป้องกันมิให้ประกอบสายชนวนเข้ากับเชื้อปะทุในคลังเก็บวัตถุระเบิด  
 (๒.๓) ใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อการตัดสายชนวน และอุปกรณ์ตัดสายชนวน

#### ต้องมีสภาพดี

(๒.๔) ต้องตัดสายชนวนที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และต้องมีระยะเวลาการใหม่ไฟนานพอที่จะมีเวลาออกไปจากพื้นที่ทำงาน

(๒.๕) สายชนวนธรรมดาที่ใช้ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร  
 (๒.๖) การขบหลอดเชื้อปะทุติดกับสายชนวน ให้ใช้เฉพาะคิมที่ใช้สำหรับการนี้  
 (๒.๗) หากหินปลิวจากการระเบิดจากภูริระเบิดรูหันมิออกสทำให้สายชนวนของรูใกล้เคียงขาดได้ ต้องมีการเพื่อเวลาการใหม่ไฟของสายชนวนเอาไว้ ให้สายชนวนใหม่ไฟลงไปในภูริระเบิดเสียก่อนที่จะให้มีการระเบิดของรูแรก

(๒.๘) การจุดสายชนวนต้องมีคนงานที่หน้างานไม่น้อยกว่า ๒ คน  
 (๒.๙) คนงานแต่ละคนสามารถจุดสายชนวนในคราวเดียวกันได้ไม่เกิน ๑๒ สาย  
 (๓) การอัดและการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุที่จุดระเบิดโดยไม่ใช้ไฟฟ้าต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๓.๑) ต้องใช้เครื่องจุดระเบิดที่ออกแบบมาสำหรับจุดสายจุดระเบิดเท่านั้น ห้ามจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า หรือเชื้อปะทุธรรมดาและสายชนวนธรรมดา เว้นแต่จะได้ความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องใช้สายชนวนธรรมดาให้มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๓.๒) การเชื่อมต่อสายจุดระเบิดเหนือภูริระเบิดกับสายจุดระเบิดที่ลงไปในภูริระเบิด ต้องผูกติดกันให้แน่นหนาและทำมุกันเป็นมุนฉากเสมอ

(๓.๓) ป้องกันมิให้มีการใช้เชื้อปะทุ สายจุดระเบิด และเครื่องจุดระเบิดที่ชำรุด  
 (๔) การอัดและการจุดระเบิดด้วยสายชนวนระเบิดต้องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๔.๑) เลือกใช้สายชนวนระเบิด ให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุระเบิดและเชื้อปะทุที่ใช้  
 (๔.๒) ปฏิบัติต่อสายชนวนระเบิดเช่นเดียวกับวัตถุระเบิดชนิดอื่น  
 (๔.๓) ป้องกันมิให้มีการใช้สายชนวนระเบิดที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ  
 (๔.๔) กรณีทำการระเบิดใกล้แหล่งชุมชนและมีการใช้สายชนวนระเบิดที่อยู่เหนือภูริระเบิด ต้องมีการปิดคลุมด้วยติดให้มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตรเพื่อป้องกันเสียงและคลื่นอัดอากาศ และใช้วัสดุที่เหมาะสมป้องกันการกระเด็นของเศษดินและเศษหินที่อาจทำอันตรายแก่บ้านเรือนใกล้เคียง  
 (๔.๕) ป้องกันมิให้ใช้สายชนวนระเบิดเพียงอย่างเดียวในการกระตุนแอนโนเนียมไนเตรท ผสมกับน้ำมันดีเซล (Ammonium Nitrate and Fuel Oil: ANFO) ต้องใช้ร่วมกับติดนระเบิดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับภูริระเบิดด้วย

(๔.๖) ป้องกันมิให้มีการใช้สายชนาวนะเบิดจุดระเบิด ANFO ในรูระเบิดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๓ นิ้ว หากจำเป็นต้องใช้ให้ร่วมกับดินนะเบิดแรงสูงชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกับรูระเบิดให้วางดินระเบิดไว้ส่วนบนสุด และปิดปากรู

ข้อ ๒๐ การใช้ดินระเบิดชนิดเหล่านี้เป็นวัตถุระเบิด ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ป้องกันมิให้มีการใช้วัตถุระเบิดที่เสื่อมสภาพหรือผุแตกหักเป็นเวลานานเกิน ๑ เดือน
- (๒) หลีกเลี่ยงกับการสัมผัสกับวัตถุระเบิด และผู้ทำงานต้องสวมแวงตา Nirgäy ป้องกันสารเคมีถุเมื่อป้องกันสารเคมี และเลือผ้าที่มีการป้องกันที่เหมาะสม ล้างมือให้สะอาดหลังจากต้องทำงานสัมผัสกับวัตถุระเบิด

(๓) ให้ใช้งานเฉพาะบริเวณที่มีการระบายน้ำที่ดี

(๔) ออกแบบการเจาะระเบิดให้เหมาะสมกับพลังงานของวัตถุระเบิดโดยจัดให้มีการปิดปากรูระเบิดไม่น้อยกว่าระยะระหว่างแต่ละองรูระเบิดเสมอ เพื่อป้องกันคลื่นอัดอากาศ หินปลิวกระเด็นและผุนจากการระเบิด

ข้อ ๒๑ การทำลายวัตถุระเบิด ต้องทึ้งหรือทำลายวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามวิธีที่ผู้ผลิตวัตถุระเบิดกำหนด หรือกรณ้อมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐรับรองความปลอดภัยแล้วเท่านั้น

## หมวด ๖ การทำเหมืองเปิด

ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำเหมืองเปิดดังนี้

(๑) การออกแบบทำเหมืองเปิดต้องจัดให้มีแผนการออกแบบเหมืองแร่ให้บ่งชี้ว่ามีความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม มีขั้นตอนแบบแผนวิธีการทำเหมืองที่เหมาะสม และตรวจสอบการออกแบบโดยวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๒) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องมีการตรวจสอบแผนการทำเหมืองให้เป็นปัจจุบันทุกปี และก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพความซันของหน้าเหมืองต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๓) สภาพทั่วไปที่หน้างานเหมืองแร่ต้องมีความปลอดภัย หัวหน้างานต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทุกวัน หากพบบริเวณพื้นที่มีสภาพหน้างานไม่ปลอดภัยต้องไม่เข้าไปทำงานในบริเวณนั้น เว้นแต่การเข้าไปแก้ไขปัญหา

กรณีมีสภาพหน้างานที่ไม่ปลอดภัยต้องจัดให้มีการปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าไปยังพื้นที่นั้น พร้อมทั้งมีป้ายเตือนอันตราย และต้องมีบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ที่ระบุ ตำแหน่ง วันที่ และเวลา ที่จะดำเนินการแก้ไข

(๔) ต้องควบคุมความลาดชันของหน้าเมืองให้มีความปลอดภัยตามสภาพโครงสร้างทางธนีวิทยาและตามหลักวิศวกรรม

(๕) บริเวณหน้าเมืองต้องจัดการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนที่จะอนุญาตให้คนงานผ่านหรือเข้าไปทำงานบริเวณนั้น

(๖) ห้ามนำเครื่องจักรหรือวัสดุอื่นใดเข้าไปใกล้ขอบหน้าเมืองในรัศมี ๒ เมตร จากหน้าเมืองยกเว้นมีคันดินกันไว้

(๗) ความลาดชันของกองดิน หินหรือแร่ในเมืองเปิดจะต้องไม่เกินความลาดชันของมุ่งตรงตัวของกองดิน หินหรือแร่

(๘) กรณีที่ต้องมีการตักของกองดิน หินหรือแร่ที่หน้าเมืองจะต้องระวังอันตรายจากการพังทลาย

(๙) ป้องกันไม่ให้สารพิษหรือโลหะหนักปนเปื้อนออกจากพื้นที่เขตเมืองแร่

(๑๐) สถานที่เก็บกองมูลดินทรายและหางแร่ บ่อดักตะกอนและบ่อ กอกเก็บหางแร่ต้องมีเสถียรภาพ มั่นคงแข็งแรง และสามารถจัดเก็บได้เพียงพอตามแผนการทำเหมือง

(๑๑) ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งแร่ ต้องมีการออกแบบความชันและความกว้างของถนนให้รถบรรทุกแร่ขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย สำหรับถนนขนส่งแร่ต้องปูด้วยหินบดอัดแน่นเป็นอย่างน้อย และต้องหมั่นดูแลผิวนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ปล่อยให้มีสิ่งของหรือวัสดุต่าง ๆ ตกหล่นหรือปล่อยให้ผิวจราจรของถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีน้ำขัง

(๑๒) ถนนขนส่งแร่ทุกสายจะต้องออกแบบ ก่อสร้าง และดูแลรักษาให้มีลักษณะ ดังนี้

(๑๒.๑) ความกว้างของถนน

(๑๒.๑.๑) ถนนที่ใช้สำหรับการขนส่งแร่ที่ให้รถบรรทุกสวนทางกันได้ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของความกว้างของรถบรรทุกที่กว้างที่สุด ในกรณีที่จำเป็นต้องก่อสร้างแคบกว่าที่กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๑๒.๑.๒) ถนนที่ใช้สำหรับการขนส่งแร่ทางเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของความกว้างของรถบรรทุกที่กว้างที่สุด เว้นแต่เป็นถนนชั่วคราวระยะทางไม่เกิน ๒๐๐ เมตร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่าจากปกติและกำหนดให้ลดความเร็วรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเหลือ ๐.๕ เท่าจากปกติ

(๑๒.๒) พื้นผิวและความชันของถนนจะต้องมีความแข็งแรงและป้องกันอันตรายจากการลื่นหรือการพลิกคว่ำของรถบรรทุก

(๑๒.๓) ถนนจะต้องมีคันดิน หรือสิ่งกีดขวางที่มีความสูงไม่น้อยกว่า ๓ ໃน ๔ ของความสูงของล้อรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดตลอดแนวขอบถนน และต้องมีช่องทางระบายน้ำตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่ด้วย

ในกรณีที่รถบรรทุกต้องมีการเทแร่ห่างออกไปจากขอบถนนมากกว่า ๓ เมตร จะต้อง ควบคุมการก่อสร้างถนนที่แยกออกไป เพื่อการเทแร่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกแบบถนนชนิดแร่ ใน (๑๑) ด้วย

#### หมวด ๗ การทำเหมืองใต้ดิน

**ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติกียกับการทำเหมืองใต้ดิน ดังนี้**

(๑) การออกแบบการทำเหมืองใต้ดินให้มีความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอ ประทานบัตรการทำเหมืองใต้ดิน

(๒) จัดให้มีแผนการออกแบบเหมืองและแผนการซ่อมบำรุงที่บ่งชี้ว่ามีความปลอดภัยทางด้าน วิศวกรรม มีขั้นตอนแบบแผนวิธีการทำเหมืองที่เหมาะสม และตรวจสอบการออกแบบ พร้อมทั้ง ทบทวนแผนงานทุกรอบปี โดยวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

(๓) ป้องกันมิให้บุคคลดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานใต้ดิน

(๓.๑) บุคคลอายุต่ำกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์

(๓.๒) บุคคลซึ่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์

(๓.๓) บุคคลซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

(๔) จัดให้มีระบบควบคุมคนเข้า - ออก บริเวณทางเข้าปาก奥ุโมงค์ บริเวณทางเข้า - ลง ของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองใต้ดิน และผู้ปฏิบัติงานในเหมืองใต้ดินต้องทำการแลกบัตรเข้า - ออก ก่อนลงไป ปฏิบัติงานในเหมืองใต้ดิน และนำติดตัวตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ระบบแลกบัตรเข้า - ออก ต้องสามารถบันทึกจำนวนคนงานเข้าออกได้อย่างแม่นยำ ต้องบันทึกจำนวนคนงานเข้าออกในเหมืองใต้ ดินไว้ที่ผิดนิ โดยให้จัดเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการชำรุดหรือเสียหายจากการเกิดไฟไหม้ หรือภัยอื่น ๆ ทั้งนี้ คนงานที่ทำงานในเหมืองใต้ดินทุกคนต้องมีวิธีที่จะระบุตุบุคคลได้อย่างแม่นยำ

(๕) ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกลงมาใต้ดิน เว้นแต่จะมีเจ้าหน้าที่ของเหมืองเป็นผู้นำทาง

(๖) จัดให้มีห้องหลบภัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกครอบคลุมจากการทำเหมือง มีขนาดใหญ่ แข็งแรง พอดีจะรองรับจำนวนคนงานที่ทำงานตามปกติในแต่ละกะในพื้นที่เฉพาะภัยในเหมือง มีห้องสำหรับ อัดอากาศ ท่อสำลัก เครื่องมือ และวัสดุหรืออาหารสำหรับยังชีพได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีระบบสื่อสาร ที่ใช้กระแทกไฟฟ้าแยกต่างหากจากระบบการทำเหมือง

(๗) จัดให้มีป้ายหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ภายในเมืองใต้ดินให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยเครื่องหมายต้องแสดงระดับขั้นความลึก จาจาร พื้นที่หลบภัย และเส้นทางฉุกเฉิน

(๘) จัดให้มีทางเข้าออกจากพื้นดินไปสู่ใต้ดินอย่างน้อยสองทาง เว้นแต่งานในระยะเริ่มแรกก่อนทำการผลิต

(๙) กรณีที่มีการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานใต้ดิน เครื่องจักรดังกล่าวจะต้องมีระบบแจ้งเตือน หรือระบบป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุรพลของน้ำมันเชื้อเพลิง และการเกิดสะเก็ตไฟจากการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงจัดให้มีแผนและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้รับเหตุที่เกิดจากอันตรายดังกล่าว

(๑๐) การให้แสงสว่างใต้ดิน ให้ใช้ได้เฉพาะไฟฟ้าและไฟฉาย

(๑๑) สภาพทั่วไปที่ห้องน้ำทางเมืองแร่ต้องมีความปลอดภัย ห้องน้ำทางต้องเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ทุกวัน หากพบบริเวณพื้นที่มีสภาพหน้างานไม่ปลอดภัยต้องไม่เข้าไปทำงานในบริเวณนั้น เว้นแต่การดำเนินการแก้ไข

กรณีมีสภาพหน้างานที่ไม่ปลอดภัยต้องจัดให้มีการปิดกั้นไม้ไผ่บุคคลเข้าไปยังพื้นที่นั้นพร้อมทั้งมีป้ายเตือนอันตราย และต้องมีบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ระบุ ตำแหน่ง วันที่ และเวลาที่จะดำเนินการแก้ไข

(๑๒) การเดินหน้าอุโมงค์หรือปล่องในแต่ละรอบ ให้ผู้ประกอบการมอบหมายนักธรณีวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญของโครงการพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการเจาะนำเพื่อให้ทราบโครงสร้างธรณีข้างหน้า เพื่อประเมินความเสี่ยงจากก้าชหรือน้ำที่อาจรั่วไหลมาบังหน้างาน และเพื่อให้ทราบแนวเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางของตำแหน่งอุโมงค์

(๑๓) ปล่องที่ใช้เป็นทางขึ้นลง ถ้าใช้บันไดต้องเป็นบันไดที่กว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร มีขึ้นบันไดห่างกันไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และชานพักขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร ชานพักแต่ละช่วงห่างกันไม่เกิน ๘ เมตร

(๑๔) จัดให้ห้องน้ำทางทำการตรวจหน้าเมือง การค้ายันปล่อง อุโมงค์ การระบายน้ำากาศ เครื่องจักร ลวดกวน ตลอดจนการอื่นๆ ให้ทุกกะ หากมีข้อบกพร่องให้จัดการแก้ไขให้เป็นที่ปลอดภัย โดยทันทีและต้องมีบันทึกผลการตรวจทุกกะไว้เป็นหลักฐาน

(๑๕) กรณีมีการใช้วัตถุระเบิดในเมืองใต้ดิน ภายหลังการระเบิดให้ห้องน้ำทางตรวจสอบอุโมงค์และหน้างานให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติการได้

(๑๖) ในกระบวนการเจาะรูระเบิดจะต้องมีน้ำพ่นรูเจาะตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีที่ใช้เครื่องเจาะรูแบบมีเครื่องเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

(๑๗) การขนส่งแร่ภัยในเมืองใต้ดินต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑๗.๑) รถบรรทุกที่ใช้เฉพาะในเมืองได้ดิน ต้องมีขนาดเหมาะสมกับอุโมงค์ มีเครื่องให้เสียงสัญญาณและไฟที่ใช้การได้ดี และต้องมีระบบป้องกันการเกิดประกายไฟบริเวณเครื่องยนต์ และท่อไอเสีย

(๑๗.๒) รถลากที่ใช้เฉพาะในเมืองได้ดิน ต้องจัดให้รถลากมีสภาพใช้การได้ดี มีเครื่องให้เสียงสัญญาณและไฟฉายหน้ารถลากกับไฟสัญญาณท้ายรถพ่วงคันสุดท้าย รถลากและรถพ่วงต้องอยู่ห่างจากผนังอุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตรทั้งสองข้างและป้องกันมิให้มีการบรรทุกล้ำกระบะรถ เมื่อตรวจสอบบริเวณร่างรถและกุญแจสับหลักต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

(๑๗.๓) ระบบสายพานลำเลียง ให้นำความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๑๘) ที่เก็บวัตถุระเบิดได้ดิน ต้องทำด้วยวัตถุที่ไม่เป็นสีไฟฟ้าหรือความร้อน และต้องเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมห่างจากเครื่องจักรหรือสายไฟฟ้ากำลังไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

(๑๙) การนำน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และจะระบีลงไปได้ดินให้บรรจุไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดโดยมีดชิด

(๒๐) ก่อนสิ้นสุดการทำงานแต่ละกะ หัวหน้างานจะต้องจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงานให้กับหัวหน้างานในกะต่อไปทราบ

(๒๑) คนงานในเมืองได้ดินต้องทราบขั้นตอนและแผนการอพยพคนงานไปอยู่ในที่ปลอดภัยหากได้รับอันตรายจากน้ำท่วม ก้าชพิช ผู้ควบคุมจากการระเบิด และไฟไหม้ในเมืองได้ดิน

(๒๒) กรณีการทำเหมืองถ่านหินได้ดิน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยได้

ข้อ ๒๔ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมและรักษาเสถียรภาพของโครงสร้างเหมืองได้ดิน ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมและรักษาเสถียรภาพโครงสร้างเหมืองได้ดินตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของหลังคา ผนังและพื้นในเมืองได้ดิน ปฏิบัติงานตลอดเวลา

(๒) พื้นที่ใด ๆ ที่มีความเสี่ยงของการพังทลาย จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบและเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

(๓) กรณีสภาพหน้างานที่ต้องเข้าไปติดตั้งการค้ำยันที่อาจมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในการเข้าไปติดตั้งจำเป็นต้องมีการป้องกันหรือเสริมความแข็งแรงชั่วคราวไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะติดตั้งการค้ำยัน

(๔) กรณีมีเหตุสูงสั้นว่าส่วนที่ค้ำยันอาจมีการค้ำยันไม่เพียงพอหรือมีร่องรอยที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายต่อกันในเมืองได้ดิน ให้บุคคลที่มีหน้าที่ในงานควบคุมและรักษาเสถียรภาพรีบตรวจสอบและดำเนินการให้พื้นที่บริเวณนั้นปลอดภัย พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์ให้คนงานเห็นได้ชัดเจน

(๕) ให้บุคคลที่มีหน้าที่ในงานควบคุมและรักษาเสถียรภาพตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างของเหมืองได้ดิน และกำหนดตารางการตรวจสอบที่เหมาะสม

(๖) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบความแข็งแรงและการเคลื่อนตัวของโครงสร้างเหมืองใต้ดินในบริเวณและจำนวนที่เหมาะสม

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการนำในเหมืองใต้ดิน ดังนี้

(๑) จัดให้มีข้อมูลน้ำใต้ดินบริเวณเขตการทำเหมืองใต้ดิน

(๒) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำที่สามารถระบายน้ำได้อย่างเพียงพอและมีเทคนิคป้องกันมิให้น้ำท่วมเหมืองใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องจัดให้มีป้องกันน้ำบริเวณผิวดินให้เพียงพอ

(๓) กรณีที่มีปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะต้องพากันงานในกันน้ำกลับอกมาในบริเวณที่ปลอดภัยเสียก่อน และแจ้งให้คนงานในหน้างานอื่นทราบด้วย

(๔) กรณีที่มีปัญหาน้ำรั่วไหลเข้ามาในอุโมงค์เหมืองใต้ดินอย่างรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ให้คนงานหยุดปฏิบัติงานและกลับขึ้นมาที่ผิวดินและปฏิบัติตามข้อระมัดระวังที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของเหมืองแจ้งอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๒๖ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมคนงาน ดังนี้

(๑) คนงานใหม่ทุกคนที่ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

(๑.๑) ภาพรวมของการทำงานของเหมืองใต้ดิน

(๑.๒) กฎความปลอดภัยในเหมืองใต้ดิน

(๑.๓) แผนการกู้ภัย

(๑.๔) การปฐมพยาบาล

(๑.๕) หัวข้ออื่น ๆ ที่จำเป็น

(๒) ในกรณีคนงานปฏิบัติงานใต้ดินจะต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางและจัดให้มีการอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละครั้งในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

(๒.๑) การให้แสงสว่าง

(๒.๒) การสื่อสาร

(๒.๓) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(๒.๔) ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนการอพยพคนงาน

(๒.๕) อันตรายจากการตั้งเตา

(๒.๖) การป้องกันอัคคีภัย

(๒.๗) วิธีการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น

(๒.๘) หัวข้ออื่น ๆ ที่จำเป็น

ข้อ ๒๗ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ภัย ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีทีมกู้ภัยในงานเหมืองได้ดี din ทีมงานจะต้องประกอบด้วยหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ และมีลูกทีมที่ผ่านการฝึกอบรมการกู้ภัย ซึ่งสามารถเรียกระดมพลเพื่อปฏิบัติงานกู้ภัยได้ภายใน ๒ ชั่วโมง และมีการจัดเตรียมยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

(๒) สมาชิกทีมงานกู้ภัยต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง โดยแพทย์รับรองว่าไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานกู้ภัย ต้องผ่านการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนเริ่มการฝึกอบรมเป็นทีมกู้ภัย การเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการตรวจหัวใจ การได้ยิน ความดันโลหิต และโรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานกู้ภัย

(๓) ทีมกู้ภัยเหมืองได้ดี din ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดต่าง ๆ และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการกู้ชีพ สภาพแวดล้อมที่เหมืองได้ดี din เส้นทางเข้าออกระบบระบายน้ำอากาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบด้านให้ครอบคลุม และมีการฝึกทบทวนทุก ๑ ปี ผู้ฝึกอบรมต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะและหลักสูตรการอบรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากการมอตสาหารรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(๔) ต้องมีแผนหนีภัยและการอพยพที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยต้องมีการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพและระบบการทำเหมืองอยู่เสมอ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสำคัญทั้งหมดในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และต้องเก็บสำเนาแผนการหนีภัยไว้ให้ตรวจสอบได้ แผนหนีภัยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๔.๑) แผนที่หรือแผนผังเหมืองแสดงทิศทางการไฟฟ้าของระบบระบายน้ำอากาศหลัก ตำแหน่งของเส้นทางหลบหนี ตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีอยู่ พัดลมหลัก ตัวควบคุมพัดลมหลัก ประตูหนีไฟ ประตูระบายน้ำอากาศ และห้องหลบภัย โดยต้องปิดประกาศแผนที่หรือแผนผังดังกล่าวไว้ที่จุดขึ้นลงปล่องและสถานที่อื่น ๆ ในพื้นที่ทำงานที่พนักงานสามารถมองเห็นได้ตามความเหมาะสม

(๔.๒) ขั้นตอนการปฏิบัติในการแจ้งเตือนคนงานในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

(๔.๓) แผนการหลบหนีสำหรับแต่ละหัวหน้างานภายในเหมือง รวมถึงคำแนะนำที่แสดงการอพยพคนงานออกจากพื้นที่ทำงาน

(๔.๔) แผนเผชิญเหตุในกรณีต่าง ๆ

(๔.๕) ขั้นตอนการปฏิบัติการอพยพคนงานทั้งในเหมืองได้ดี din และบันดินในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการแจ้งเตือนของหัวหน้างานต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์กู้ภัยและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อาจใช้ในการช่วยชีวิต

(๔.๖) เอกสารแสดงความพร้อมของการสื่อสารและยานพาหนะในกรณีฉุกเฉิน ไฟฟ้าฉุกเฉิน การระบายน้ำ และที่ตั้งของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัย

ข้อ ๒๘ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบหน้างาน ดังนี้

(๑) หัวหน้างานแจ้งสภาพที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของคนงานให้คนงานทราบทันทีที่ตรวจพบ และเริ่มการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยนั้นตามความเหมาะสม

(๒) หากหัวหน้างานเห็นว่าหน้างานมีสภาพที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หัวหน้างานต้องสั่งให้คนงานทุกคนออกจากหน้างาน เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เฉพาะในการแก้ไขปัญหา

(๓) ต้องเก็บรักษารายงานการตรวจสอบพื้นที่หน้างานไว้ให้ตรวจสอบได้

(๓.๑) ต้องจัดให้มีคนงานที่มีความสามารถในการปฐมพยาบาลทำงานอยู่ที่หน้างานในทุก ๆ กะ คนงานเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการประเมินสภาพคนป่วย การพยายาม การห้ามเลือด แผลไฟไหม้ การทำแผล การรักษาอาการช็อก การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก และต้องมีการอบรมการปฐมพยาบาลให้กับคนงานอยู่เสมอ

(๓.๒) ต้องมีระบบการสื่อสารฉุกเฉินที่เหมาะสมที่หน้างานเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

(๓.๓) ห้ามคนงานทำงานตามลำพังในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย เว้นแต่คนงานนั้นจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยการมองเห็นหรือการได้ยินเสียงเรียก กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายน้ำอากาศในเหมืองใต้ดิน ดังนี้

(๑) จัดให้มีรายละเอียด ข้อมูล แสดงแผนผังระบบระบายน้ำอากาศที่มีมาตรฐานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ และมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑.๑) ตำแหน่งช่องทางเข้าและข้อออก

(๑.๒) ทิศทางของการไหลเวียนอากาศและปริมาณการไหลของอากาศภายในเหมืองใต้ดินปัจจุบัน

(๑.๓) ตำแหน่งของพัดลมที่ติดตั้งทั้งถาวรและชั่วคราว

(๑.๔) ตำแหน่งที่ตั้งของประตูลม แผ่นกั้นสำหรับแบ่งการระบายน้ำอากาศ และแผ่นกั้นสำหรับป้องกันไม่ให้อากาศไหลเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว (ถ้ามี)

(๑.๕) ตำแหน่งทางออกฉุกเฉิน

(๑.๖) ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น โรงซ่อม สถานที่ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ห้องลิฟท์ เครื่องอัดอากาศ สถานที่เก็บเครื่องสำรองไฟฟ้าและแบตเตอรี่ คลังเก็บวัตถุระเบิด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่คาดว่าจะมีอุบัติเหตุ

(๑.๗) บันทึกการเปลี่ยนแปลงระบบระบายน้ำอากาศที่สำคัญในรอบ ๑ ปี

(๒) จัดให้มีการระบายน้ำอากาศเป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการและปริมาณของอากาศต้องไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อคันงานหนึ่งคน และ ๓.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ต่อกิโลวัตต์ของเครื่องจักร และ

(๒.๑) กําชออกซิเจน ต้องไม่ต่ำกว่า ๑๙.๕ เปอร์เซ็นต์ และไม่เกิน ๒๓ เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร

(๒.๒) กําชคาร์บอนมอนอกไซด์ ต้องไม่เกิน ๕๐ ppm (PEL-TWA/OSHA)

(๒.๓) กําชคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องไม่เกิน ๕,๐๐๐ ppm (PEL-TWA/OSHA)

(๒.๔) กําชไนตริกออกไซด์ ต้องไม่เกิน ๒๕ ppm (PEL-TWA/OSHA)

(๒.๕) กําชไนโตรเจนไดออกไซด์ ต้องไม่เกิน ๕ ppm (PEL-C/OSHA)

(๒.๖) กําชไฮโดรเจนซัลไฟด์ ต้องไม่เกิน ๒๐ ppm (PEL-C/OSHA)

(๒.๗) กําชเมทีน ต้องไม่เกิน ๑ เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร

(๓) จัดให้มีแผนงานการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพอากาศที่หน้างานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกผลการตรวจสอบ

(๔) กรณีพบรากษาที่ติดไฟอยู่ภายในเหมืองใต้ดิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต้องดำเนินการระบุสถานที่ที่พบ สาเหตุของการเกิดกําช และกำหนดมาตรการควบคุมกําชที่เกิดขึ้นให้มีความปลอดภัย

(๕) ในกรณีพื้นที่ที่มีการอุดช่องหรือใช้สิ่งกีดขวางเพื่อไม่ให้มีการระบายน้ำอากาศ ต้องจัดให้มีป้ายเตือนไว้ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้คนงานเข้าไป

(๖) ต้องมีการตรวจสอบออกซิเจนในบริเวณหน้างานหรือจุดที่เหมาะสมตลอดเวลา โดยการทดสอบการขาดออกซิเจนสามารถทำได้ด้วยตะเกียงนิรภัย หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมอื่น ๆ สำหรับทดสอบการขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน

(๗) กรณีที่มีการใช้วัตถุระเบิดในเหมืองใต้ดิน ภายหลังการระเบิดจะต้องมีการระบายน้ำอากาศให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนให้คนงานกลับเข้าไปทำงานบริเวณดังกล่าว

(๘) พัดลมหลักและพัดลมเสริมทุกเครื่องต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาขณะที่มีการทำงานในเหมืองใต้ดิน กรณีที่มีการปิดพัดลมเพื่อช่อมบำรุงตามระยะเวลาจะต้องไม่มีคนงานทำงานอยู่ในบริเวณนั้น เว้นแต่คนงานที่ทำงานเพื่อการช่อมบำรุงพัดลม

(๙) กรณีที่พัดลมเสียอย่างกะทันหันเนื่องจากเกิดการขัดข้องของพัดลม เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือด้วยเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๙.๑) ในกรณีที่พัดลมหลักเสีย ต้องอพยพคนงานที่หน้างานกลับขึ้นไปในบริเวณปลอดภัยในทันที หรือในกรณีที่พัดลมเสริมเสีย ต้องอพยพคนงานไปที่หน้างานที่ปลอดภัยก่อน และแจ้งคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงพัดลมให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

(๙.๒) หลังจากได้ซ่อมพัดลมจนใช้งานได้ตามปกติแล้ว ต้องทำการทดสอบคุณภาพอากาศที่หน้างาน และเมื่อเห็นว่าคุณภาพอากาศที่หน้างานได้มาตรฐานแล้ว จึงอนุญาตให้คุณงานเข้าทำงานต่อไปได้

(๑) เมื่อมีการใช้ระบบพัดลมเสริม ระบบดังกล่าวจะต้องติดตั้งและทำงานได้ตามหลักวิศวกรรม

ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการเตรียมเส้นทางฉุกเฉินและสถานที่หลบภัยในเมืองใต้ดินดังนี้

(๑) เมืองใต้ดินทุกแห่งต้องมีเส้นทางเข้าออกไม่น้อยกว่าสองทางแยกจากกัน

(๒) ต้องมีการตรวจสอบเส้นทางฉุกเฉินและสถานที่หลบภัยอย่างสม่ำเสมอและมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

#### หมวด ๘

#### การแต่งเรื่อง

ข้อ ๓๑ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีแผนการออกแบบและวางแผนรองแต่งเร่ที่บ่งชี้ได้ว่ามีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมและดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณงานและบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งเร่และใบอนุญาตประกอบโภคกรรม อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับโรงแต่งเร่ ดังนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ตามที่ผู้ผลิตเครื่องจักรระบุไว้อย่างเคร่งครัด

(๒) จัดให้มีพื้นที่ทำงานมีขนาดความกว้างและความสูงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

(๓) จัดให้มีจุดควบคุมการหยุดฉุกเฉินของการแต่งเร่ โดยตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่ในจุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงได้่ายและรวดเร็ว

(๔) ต้องตรวจสอบสภาพถุงกรองฝุ่นของเครื่องกรองฝุ่นก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องกันถุงกรองมีรอยร้าวและความสะอาดถุงกรองฝุ่นอยู่เสมอ

(๕) ต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนเริ่มเดินเครื่องทุกครั้ง และส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนก่อนเริ่มเดินเครื่องจักรในโรงแต่งเร่เพื่อแจ้งเตือนให้แก่พนักงานทราบทุกครั้ง

(๖) ต้องกันเขตการทำงานของรถบรรทุกและรถตักในบริเวณโรงแต่งเร่ให้ชัดเจน และห้ามบุคคลหรือ yan พาหนะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตการทำงาน

(๗) ต้องมีการแจ้งและแสดงสัญญาณเพื่อให้คนขับรถบรรทุกหรือรถตักบริเวณโรงแต่งเร่ทราบในกรณีที่บุคคลหรือ yan พาหนะอื่นต้องการเข้าไปใกล้เขตการทำงาน

(๔) ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลในโรงแต่งแร่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนงาน

(๕) ต้องติดตั้งมาตรฐานความดันอากาศบริเวณท่อลำเลียงการขนส่งแร่ เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนของอากาศ

กรณีการซ่อมแซมท่อลำเลียงแร่ที่ผ่านการบดแล้ว ต้องหยุดเดินเครื่องจักรก่อนทุกครั้ง และหากเป็นการซ่อมแซมท่อลมที่สูงกว่า ๒ เมตร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญและมีอุปกรณ์ที่เหมาะสม

(๑๐) ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก

(๑๑) จัดให้มีเครื่องตรวจวัดรังสีที่เหมาะสมและพอเพียงเพื่อใช้วัด ณ บริเวณโรงแต่งแร่ เนพะในกรณีแร่น้ำเป็นแร่ที่มีองค์ประกอบของราตุกัมมันตรังสี และทำการตรวจวัดก่อนและหลังทำงานโดยมีการวัดเทียบกับมาตรฐานเครื่องทุก ๖ เดือน

ข้อ ๓๓ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการแต่งแร่ ดังนี้

(๑) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้านสารเคมีแก่คนงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้เนพะคนงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผ่านการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงาน

(๒) สารเคมีที่ใช้ในการแต่งแร่ ต้องมีการปิดฉลากภาษาไทยที่มีขนำดใหญ่พอสมควร อ่าน่าย และมีความคงทนไว้ที่หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุห่อหุ้ม ซึ่งรายละเอียดบนฉลากอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(๒.๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name)

(๒.๒) ชื่อสารเคมี (Chemical Name) หรือ (Hazardous Substances Name)

(๒.๓) รูปสัญลักษณ์ (Pictogram)

(๒.๔) คำสัญญาณ (Signal Words)

(๒.๕) ข้อความแสดงอันตราย (Hazard Statements)

(๒.๖) ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย (Precautionary Statements)

หากมีการถ่ายเอกสารเคมีไปยังภาชนะหรือเครื่องมืออื่น ให้ติดชื่อสารเคมีและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนภาชนะหรือเครื่องมือที่บรรจุใหม่ด้วย

(๓) ตรวจสอบและบำรุงรักษา หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีที่ใช้ในการแต่งแร่ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา หากพบว่ามีการร้าวไหล หรือคาดว่าจะร้าวไหลออกมาก ต้องทำการแยกเก็บไว้ต่างหากในที่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสิ่งร้าวไหลโดยเร็ว รวมทั้งทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

(๔) ให้ทำความสะอาดหรือกำจัดสารเคมีที่ใช้ในการแต่งแร่ที่หก ร็วไอล หรือไม่ใช้แล้ว โดยวิธีที่กำหนดในข้อมูลความปลอดภัยตามชนิดของสารเคมีนั้น

(๕) สถานที่เก็บรักษา บรรจุ และถ่ายเทสารเคมีที่ใช้ในการแต่งแร่ ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่คุณงานที่ปฏิบัติงานและจัดการป้องกันมีให้อาหารที่ระบายนอกเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น

(๖) ในกรณีที่สารเคมีอันตรายร็วไอล พุ่งกระจาด เกิดอัคคีภัย หรือเกิดการระเบิด ต้องส่งให้คุณงานทุกคนที่ทำงานในบริเวณนั้น หรือบริเวณใกล้เคียงหยุดทำงานทันที และออกไปให้พ้นรัศมีที่อาจได้รับอันตราย พร้อมทั้งดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและระงับเหตุทันที

(๗) จัดให้มีที่ชำระล้างสารเคมีอันตรายที่คุณงานสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการและควบคุมคุณงานให้ปฏิบัติเกี่ยวกับเตาย่างแร่ ดังนี้

(๑) ห้ามคุณงานทำงานหรือสัมผัสหรือเข้าใกล้บริเวณที่มีความร้อนโดยปราศจากการสวมเครื่องป้องกัน

(๒) ต้องมีการตรวจระดับความร้อนในสถานที่ทำงานไม่ให้เกินมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และหากมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน ต้องดำเนินการแก้ไขที่แหล่งกำเนิด ทางผ่าน หรือตัวผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

(๓) เตาอย่างต้องระบุขอบเขตเฉพาะและมีรั้วป้องกัน

(๔) เตาอย่างแร่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงจะต้องติดตั้งระบบควบคุม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนการร็วไอลของก๊าช

(๕) ในกรณีการเผาเชื้อเพลิงหรืออย่างแร่ที่มีก๊าซ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ได้มาตรฐาน

(๖) แร่ที่ผ่านการย่างแล้วที่ยังคงความร้อน ต้องมีการกันเขตและป้ายเตือนห้ามคนเข้าใกล้

(๗) ต้องมีระบบระบายความร้อนของตัวอาคาร

#### หมวด ๙

#### หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบโลหกรรม

ข้อ ๓๕ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการออกแบบและวางแผนผังโรงประกอบโลหกรรมให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่คุณงานและบุคคลภายนอก ดังนี้

(๑) พื้นที่การประกอบโลหกรรมให้ดำเนินการออกแบบตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

(๒) พื้นที่ที่ติดตั้งเตาถุงหรือเตาหลอม ต้องออกแบบให้ห่างจากผนังห้องและเด้านโดยรอบอย่างเพียงพอ และต้องมีทางออกฉุกเฉินและทางหนีไฟ

(๓) พื้นที่ที่ติดตั้งถังชะลotopeสินแร่หรือบ่อเชลล์ไฟฟ้าเคมี ต้องออกแบบให้มีพื้นที่รองรับการหกร้าวไหลของสารเคมีหรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยการสร้างคันล้อมหรือเขื่อนคอนกรีต กันโดยรอบและป้องกันมิให้มีการร้าวซึมลงสู่ใต้ดิน

(๔) บริเวณสถานที่เก็บสารเคมีที่ใช้ชะลotopeสินแร่หรือสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ชะลotopeสินแร่ ต้องออกแบบให้มีห้องอาบน้ำฉุกเฉิน และที่ล้างตาฉุกเฉิน

ข้อ ๓๖ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการประกอบโลหกรรมให้มีความปลอดภัย ดังนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรมตามที่ผู้ผลิตระบุไว้อย่างเคร่งครัด

(๒) ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและกระบวนการประกอบโลหกรรมก่อนเริ่มเดินเครื่องจักรหรือก่อนเริ่มทำการผลิตทุกครั้ง

(๓) ต้องจัดให้มีเครื่องมือ ระบบป้องกัน และกระบวนการในการคัดแยกสิ่งแปลกปลอม ที่เป็นอันตรายออกจากวัตถุดิบที่เป็นเศษโลหะหมุนเวียนก่อนป้อนเข้าสู่เตาหลอม เช่น ภาชนะรับความดันเศษโลหะที่ป่นเป็นสารกัมมันตรังสี วัตถุระเบิด เป็นต้น

(๔) การดำเนินการและควบคุมงานให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการประกอบโลหกรรม ให้นำความในข้อ ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๕) ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง สารเคมี โลหะหนัก เป็นต้น ให้แก่คนงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

(๖) จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริเวณเตาถลุง หรือเตาหลอมแก่คนงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอนุญาตให้เฉพาะคนงานที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผ่านการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติงานในบริเวณเตาถลุงหรือเตาหลอม

ข้อ ๓๗ ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรม โดยการติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโลหกรรม และภายหลังการซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงรักษาเตาถลุง หรือเตาหลอม ต้องมีการประเมินและทบทวนระบบความปลอดภัยทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบโลหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิมพ์ภัตรา วิชัยกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม