

ประกาศสำนักงานกลางชั้งตัววัด

เรื่อง กำหนดรายการทดสอบต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าช
ที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั้งตัววัดได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั้งตัววัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้สำนักงานกลางชั้งตัววัดกำหนดรายการทดสอบต้นแบบเครื่องชั้งตัววัด เพื่อให้หน่วยทดสอบทดสอบต้นแบบตามรายการที่กำหนดไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “รายการทดสอบ” ในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั้งตัววัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมการค้าภายใน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ” (Type หรือ Pattern) หมายความว่า แม่แบบหรือแบบร่าง (Drawing) ของมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะผลิตหรือนำเข้า

ข้อ ๓ การทดสอบต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ให้หน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบตามรายการทดสอบและหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานโดยตรง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราผื่นเหลือเชื่อม และความคงทน รวมทั้งรายละเอียดและประการ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑) การตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ก่อนทดสอบทางเทคนิคตาม (๒) โดยตรวจสอบลักษณะภายนอกของต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีความชำรุดหรือผิดปกติ การวัดของมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการต้องทำงานได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและต่อเนื่อง รวมทั้งรายละเอียดและการแสดงค่าต่าง ๆ บนต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลื่อนได้ยาก ทั้งนี้ การตรวจสอบทางกายภาพให้ตรวจสอบตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๑ ท้ายประกาศนี้

(๒) การทดสอบทางเทคนิค เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการ โดยทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(ก) การทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test) เป็นการทดสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงของต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการโดยเทียบกับแบบมาตรฐานอัตราในอัตราหนักที่ใช้ทดสอบตามที่กำหนด โดยผลการวัดของต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการต้องถูกต้อง เที่ยงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความเที่ยงตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๒ ท้ายประกาศนี้

(ข) การทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability Test) เป็นการทดสอบความสามารถของระบบในการวัดค่าปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลและการแสดงผลของต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการในอัตราหนักที่ใช้ทดสอบติดต่อกัน โดยต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการต้องแสดงค่าได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ทั้งนี้ ให้ทดสอบความสามารถในการทำซ้ำตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๓ ท้ายประกาศนี้

(ค) การทดสอบพิสัยความคลาดเคลื่อน (Range of Error Test) เป็นการทดสอบค่าความแตกต่างที่มากที่สุดของค่าความคลาดเคลื่อนที่วัดได้ โดยพิสัยความคลาดเคลื่อนของระบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการต้องมีค่าไม่น่ากว่าร้อยละหนึ่งของปริมาณที่ทดสอบ ทั้งนี้ ให้ทดสอบพิสัยความคลาดเคลื่อนตามรายการที่กำหนดในตารางที่ ๔ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ เมื่อหน่วยทดสอบดำเนินการทดสอบต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการ ตามข้อ ๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดทำรายงานการทดสอบ ตามแบบ ทส. ๓๐๗๒ ท้ายประกาศนี้ และส่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : cbwmtype@gmail.com) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทำการทดสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้นแบบมาตรฐานวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วิทยากร มณีเนตร

อธิบดีกรมการค้าภายใน

รายงานการทดสอบของหน่วยทดสอบ (ระบุชื่อ)
 ซึ่งเป็นผู้ทดสอบต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นໄอตามสถานีบริการ
 เครื่องหมายการค้า รุ่น

ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นໄอตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง ^{โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย})		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (ประบู)
๑. ลักษณะของมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นໄอตามสถานีบริการ				
๑.๑	<p>ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ต้องทำให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะทวัก</p> <p>(๒) ต้องทำด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดากล่าวต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ</p> <p>(๓) ส่วนประกอบของมาตรฐานต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชำรุด โค้งงอ หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของมาตรฐาน</p> <p>(๔) ในกรณีที่มีการปรับแต่งมาตรฐาน มาตรฐานซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม</p>			
๑.๒	<p>ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก</p> <p>(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย</p> <p>(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง</p> <p>(๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด</p>			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๑.๓	ต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัดที่เหมาะสมและ มีจำนวนเพียงพอ กับ การใช้งาน			
๑.๔	การแสดงค่าแบบดิจิทัล (๑) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตาม ต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า (๒) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดง ค่าถูกต้องตรงกัน (๓) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับ ค่าที่แสดง			
๑.๕	การแสดงค่าของมาตรฐานที่คำนวนราคาได้ จำนวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับ ปริมาณการวัดที่แสดง			
๑.๖	เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิตซ์ของ มาตรฐานโดยตรง ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และ lob เลื่อนยาก			
๑.๗	ต้องมีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน แก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการ แก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมมาตรฐานนั้นได้ ก็ต่อเมื่อต้องทำการผนึกก่อน			
๒. ถ้ามีโปรแกรมที่ใช้กับต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ และโปรแกรมดังกล่าวมีผลต่อความเที่ยงของมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ				
๒.๑	โปรแกรมดังกล่าวต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของ มาตรฐานลดลง เคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด หรือแสดงค่า พิมพ์ค่า คำนวนหรือบันทึกค่า ผลการวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด			
๒.๒	ต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการแก้ไขหรือปรับแต่ง หรือดัดแปลงโปรแกรมด้วยวิธีผนึกทางกล (Mechanical Seal) หรือวิธีผนึกทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal เช่น Audit Trail) หรือทั้งสองวิธี ควบคู่กัน			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรงที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๒.๓	ต้องแสดงชื่อ รุ่น และหมายเลขประจำโปรแกรม (Software Identification) บนส่วนแสดงค่า และหรือส่วนบันทึกค่าทุกครั้งที่มีการปิดเปิด มาตรวัด หรือสามารถเรียกดูได้เมื่อผู้ใช้งาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ			
๒.๔	ต้องจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้ครบถ้วน ตามการใช้งานมาตรฐาน และต้องแสดงให้ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจซึ่งตรวจสอบได้เสมอ			
๓. ระบบการวัดมวล (Mass Measuring Systems)				
๓.๑	ต้องมีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีใช้วัดของเหลวต้องมีการจำจัดไอ หรืออากาศ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นที่ป้องกันไม่ให้ ไอหรืออากาศผ่านเข้าไปในมาตรวัดขณะทำการวัด (๒) ต้องมีวาร์ป้องกันการไหลย้อนกลับหรือ วิธีการป้องกันการไหลย้อนกลับใดๆ ไม่ให้ก้าชที่มี สถานะเป็นไอลไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดอีก			
๓.๒	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตรา การไหลต่ำสุดของระบบการวัดมวล ในกรณี ก้าชที่มีสถานะเป็นไอล ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ต่อ ๑			
๓.๓	ต้องมีวิธีการปรับแต่งมาตรวัดมวลโดยตรง เพื่อปรับเปลี่ยนค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณ ที่แสดงกับปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลที่วัด ได้จริงโดยระบบการวัดของมาตรวัด ซึ่งวิธีการ ปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ใช้ระบบท่อทางลัดและ ต้องมีหน้ากากเพื่อป้องกันการปรับแต่งในภายหลัง			
๓.๔	มาตรวัดต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก			
๓.๕	ส่วนแสดงค่า ต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วย ที่ใช้ในการวัด			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอล์ฟสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (ประระบ)
๓.๖	ค่าขั้นหมายมาตรฐาน ให้แสดงเป็นค่า 1×10^k 2×10^k หรือ 5×10^k โดย k เป็นเลขจำนวน เต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์			
๓.๗	ค่าขั้นหมายมาตรฐาน ต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ			
๓.๘	การแสดงค่าแบบดิจิทัลให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งที่ตำแหน่งขวาสุดโดยมีเครื่องหมายจุด ทศนิยม(.) หรือเครื่องหมายจุลภาค(,) คั่นระหว่าง เลขจำนวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยม และในการ แสดงค่านี้ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมาย จุดทศนิยมอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งและแสดงตัวเลข ทางขวาของเครื่องหมายทุกตำแหน่ง สำหรับการ แสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดยเลขศูนย์ ๑ ตำแหน่ง ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายกี่ได้			
๓.๙	ส่วนแสดงค่ามีวิธีการตั้งศูนย์อย่างถูกต้อง ไม่ว่าโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น ส่วนแสดงค่าของมาตรฐานที่ตั้งอยู่ในระบบขนส่ง ทางท่อ			
๓.๑๐	ส่วนตั้งศูนย์ของส่วนแสดงค่า ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อเริ่มทำการตั้งศูนย์ ส่วนแสดงค่าปริมาตร ต้องแสดงผลไม่แตกต่างไปจากผลการวัดที่ปรากฏ อยู่เดิม และจะแสดงค่าศูนย์เมื่อการตั้งศูนย์เสร็จ สมบูรณ์ (๒) ส่วนตั้งศูนย์ต้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อผลการวัด เว้นแต่การเปลี่ยนไปแสดงค่าศูนย์ (๓) ในขณะทำการวัด ต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถ ปรับส่วนแสดงค่าปริมาตรให้แสดงค่าเป็นศูนย์ได้ (๔) การแสดงค่าปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็น ไอล์ฟจากการตั้งศูนย์ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อน และต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เท่านั้น			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง ^{โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย})		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๓.๑๑	ส่วนคำนวนราคา ต้องแสดงราคាត่อหน่วยอย่างถูกต้อง ตรงตามชนิดของผลิตภัณฑ์ก่อนทำการส่งจ่ายทุกครั้ง			
๓.๑๒	การแสดงปริมาณและราคาซื้อขายรวมสำหรับการซื้อขายครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อการวัดปริมาณส่งจ่าย เสร็จสิ้นลง ต้องแสดงปริมาณส่งจ่ายรวม และราคาซื้อขายรวมเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ นาที หรือจนกว่าจะมีการซื้อขายครั้งต่อไป			
๔. อุปกรณ์ควบ (Ancillary Device) และอุปกรณ์เสริม (Associated Device) (ถ้ามี)				
๔.๑	ส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่าย (Quantity Pre - setting Device and Price Pre-setting Device) (๑) ค่าขั้นหมายมาตรฐานและหน่วยการวัดของส่วนกลไกการหยุดการส่งจ่ายต้องเป็นเช่นเดียวกับส่วนแสดงค่า (๒) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นยำ และในกรณีที่มาตรฐานต้องตั้งค่าล่วงหน้าได้ปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลหรือจำนวนเงินที่ตั้งค่าล่วงหน้าต้องแสดงค่าก่อนเริ่มทำการวัด เมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลส่งจ่ายหรือราคาซื้อขายรวมตรงกับค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า ^{ที่ตั้งค่าล่วงหน้าต้องแสดงค่าก่อนเริ่มทำการวัด เมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลส่งจ่ายหรือราคาซื้อขายรวมตรงกับค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า} (๓) ส่วนกำหนดการหยุด ต้องทำให้กลไกการหยุดสามารถปรับระดับการหยุดได้ เพื่อให้ปริมาณของก้าชที่มีลักษณะเป็นไอลส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่กำหนด			
๔.๒	ส่วนปรับค่า เพื่อใช้ในการปรับลดความคลาดเคลื่อนให้มีค่าน้อยที่สุด (๑) ปรับค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่มาตรฐานแสดง กับปริมาณของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลที่วัดได้จริงได้ไม่เกิน ๐.๑% (๒) ไม่ใช้วิธีการปรับค่าอัตราส่วนดังกล่าว โดยใช้ระบบท่อทางลัด (๓) ต้องมีที่สำหรับเน็ก เพื่อป้องกันการปรับแต่ง			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นໄออตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๔.๓	กรณีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เชื่อมสัญญาณ ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกของมาตรฐาน ก้าชที่มีสถานะเป็นໄอ อุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริม นั้น ต้องไม่ทำให้ผลการวัดและข้อมูลการวัดผิดไป และต้องไม่สามารถส่งคำสั่งหรือข้อมูลเข้ามาตรวจสอบ ก้าชที่มีสถานะเป็นໄอ ซึ่งทำให้มาตรฐานแสดงค่า พิมพ์ค่า คำนวนหรือบันทึกค่าผลการวัดบริมาณผิด ไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว เชื่อมต่ออยู่กับ ^{กับ} มาตรฐาน ก้าชที่มีลักษณะเป็นໄอ และต้องมีที่ สำหรับพนัก เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อสัญญาณ ภายนอกดังกล่าวด้วย			
๕. ท่อส่งจ่ายและวาร์ล์ของระบบการวัดมวล				
๕.๑	ต้องไม่ทำให้ก้าชที่มีสถานะเป็นໄอที่วัดมวลแล้ว เกิดการเปลี่ยนอุกอาจจากห้องวัด หรือท่อส่งจ่ายได้			
๕.๒	ในกรณีที่มีการติดตั้งท่อส่งจ่ายสองทางขึ้นไป ต้องมีวิธีการอัตโนมัติเพื่อให้ (๑) ในขณะทำการส่งจ่ายก้าชที่มีสถานะเป็นໄอ ต้องเหลืออุกอาจทางส่งจ่ายได้เพียงทางเดียวเท่านั้น (๒) อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลต้องแสดง ทิศทางการไหลอย่างชัดเจน			
๕.๓	ต้องไม่มีท่อทางลัดโดยไม่ผ่านมาตรฐานโดยตรง			
๖. กรณีที่ระบบการวัดมวลมีส่วนพิมพ์ค่าหรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน				
๖.๑	ส่วนพิมพ์ค่าหรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๑) มีขั้นหมายมาตรฐานเท่ากับส่วนแสดงค่า (๒) พิมพ์ผลการวัดให้ตรงกับผลการวัดซึ่งแสดง โดยส่วนแสดงค่า (๓) พิมพ์ผลการวัดเมื่อการวัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (๔) แสดงรายละเอียดการพิมพ์ผลการวัด ดังต่อไปนี้ (ก) ปริมาณการส่งจ่ายทั้งหมด (ข) ราคาน้ำหน่วยของผลิตภัณฑ์			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าชที่มีสถานะเป็นไอลตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ		
		(ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง ^{โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย)}	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
๖.๑	<p>ส่วนพิมพ์ค่าหรือเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) มีขั้นหมายมาตรฐานเท่ากับส่วนแสดงค่า</p> <p>(๒) พิมพ์ผลการวัดให้ตรงกับผลการวัดซึ่งแสดง โดยส่วนแสดงค่า</p> <p>(๓) พิมพ์ผลการวัดเมื่อการวัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์</p> <p>(๔) แสดงรายละเอียดการพิมพ์ผลการวัด ดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) ปริมาณการส่งจ่ายทั้งหมด</p> <p>(ข) ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์</p> <p>(ค) ราคาก๊อช</p> <p>(ง) ข้อมูลบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรือรหัสสินค้า</p> <p>(จ) วันเดือนปีที่จำหน่าย</p>			
๗. ระบบการวัดมาตรฐานตามสถานีบริการก้าชที่มีสถานะเป็นไอล				
๗.๑	ต้องมีส่วนรักษาสถานะของไอล เพื่อรักษาสถานะ ของก้าชที่มีสถานะเป็นไอลให้อยู่ในสถานะที่เป็นไอล เพียงสถานะเดียวตลอดช่วงทำการวัด และถ้า ส่วนนี้สามารถปรับแต่งได้ ต้องมีนิเกิลเพื่อป้องกัน การแก้ไขหลังจากปรับแต่งแล้ว			
๗.๒	ถ้ามีกลไกการหยุดการส่งจ่าย (๑) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นยำ และในกรณีที่มาตรวัดสามารถตั้งค่าล่วงหน้า ได้เมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าต้องแสดง ปริมาณที่ส่งจ่ายและราคาก๊อชรายตรงกับ ค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า (๒) ส่วนกำหนดการหยุดต้องทำให้กลไก การหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้ เพื่อให้ ปริมาณที่ส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่กำหนด			
๗.๓	ต้องมีส่วนตั้งศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าปริมาณที่ ส่งจ่ายและส่วนแสดงราคา			
๗.๔	ก่อนทำการส่งจ่ายก้าชที่มีสถานะเป็นไอลส่วนแสดงค่า ปริมาณที่ส่งจ่ายและส่วนแสดงราคาก๊อชรายรวมต้อง ^{แสดงค่าศูนย์}			

ลำดับที่	ลักษณะของต้นแบบมาตรฐานโดยตรง ที่ใช้วัดก้าวที่มีสถานะเป็นไปตามสถานีบริการ ที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ (ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ ✗ กรณีไม่ถูกต้อง ^{โปรดบรรยายรายละเอียดด้วย})		
		ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	รายละเอียด (โปรดระบุ)
๗.๕	เมื่อแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับการทำงานของระบบการวัดมวลประเทืองอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลว มาตรฐานโดยตรงต้องแสดงค่าปริมาณที่ส่งจ่าย และราคาก็ข้อมูลรวมต่อไปได้อย่างน้อย ๕ นาที โดยไม่สามารถดำเนินการส่งจ่ายต่อไปจนกว่า มีการตั้งคุณยิ่งใหม่			
๗.๖	ระบบการวัดมวลที่มีหลายระบบและใช้ส่วนแสดงค่าร่วมกัน ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าปริมาณที่ส่งจ่ายได้เพียงระบบเดียวเท่านั้น			
๗.๗	ระบบการวัดมวลต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้ชัดเจน และครบถ้วนมาก (๑) ปีที่ผลิต (๒) อัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด (๓) ความดันทำงานสูงสุด (๔) พิสัยอุณหภูมิใช้งาน (๕) พิสัยความหนืดหรือชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน (๖) ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (๗) สภาพการทำงานปกติ (๘) ในกรณีที่มีข้อจำกัดอื่นๆ ให้แสดงข้อจำกัดนั้น ด้วย			

ผลการตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา : ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการกำหนดชนิด และลักษณะของมาตรฐานโดยตรง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด และอายุคำรับรอง

ตารางที่ ๒ ผลการทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test)

ปริมาณน้ำอยู่ที่สุดที่วัดได้ของระบบ (MMQ) = _____ กิโลกรัม

น้ำหนัก ที่ทดสอบ (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่มาตรวัด แสดง (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่แบบ มาตราแสดง (กิโลกรัม)	% ผลผิด	น้ำหนัก ที่ทดสอบ (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่มาตรวัด แสดง (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่แบบ มาตราแสดง (กิโลกรัม)	% ผลผิด
MMQ				๕๐			
๑๐				๕๐			
๒๐				๓๐			
๓๐				๒๐			
๔๐				๑๐			
๕๐				MMQ			

ผลการทดสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา :

๑. น้ำหนักที่ทดสอบมากกว่า ๒ เท่าของ MMQ % ผลผิดต้องมีค่า ≤ ๑.๕%
๒. น้ำหนักที่ทดสอบ MMQ ถึง ๒MMQ % ผลผิดต้องมีค่า ≤ (๒*MMQ) * (๑.๕/๑๐๐)

$$\text{โดยที่ \% ผลผิด} = \left(\frac{\text{น้ำหนักที่แบบมาตราแสดง} - \text{น้ำหนักที่มาตรวัดแสดง}}{\text{น้ำหนักที่แบบมาตราแสดง}} \right) \times 100$$

ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบความสามารถในการทำซ้ำ (Repeatability Test)

ปริมาณที่ทดสอบไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (MMQ) อัตราหนักที่ทดสอบ _____ กิโลกรัม

ครั้งที่	น้ำหนักที่มาตรวัดแสดง (กิโลกรัม)	น้ำหนักที่แบบมาตราแสดง (กิโลกรัม)	% ผลผิด
๑			
๒			
๓			
Repeatability			

ผลการทดสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา : % ผลผิดของค่าที่วัดได้มากที่สุด - % ผลผิดของค่าที่วัดได้น้อยที่สุด ต้องมีค่า ≤ ๑.๐%

สถานะ	ความคลาดเคลื่อนของการทำซ้ำ (ก้าวที่มีสถานะเป็นไป)
มาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวล	๑.๐%

ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบพิสัยความคลาดเคลื่อน (Range of Error)

ปริมาณที่ทดสอบไม่น้อยกว่า ๕ เท่าของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ (MMQ)

น้ำหนัก ที่ใช้ทดสอบ (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่มาตรวัดแสดง (กิโลกรัม)	น้ำหนัก ที่แบบมาตราแสดง (กิโลกรัม)	% ผลผิด	พิสัย ความคลาดเคลื่อน

ผลการทดสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การพิจารณา : % ผลผิดของค่าที่วัดได้มากที่สุด - % ผลผิดของค่าที่วัดได้น้อยที่สุด ต้องมีค่า \leq ๑.๐%

สถานะ	พิสัยความคลาดเคลื่อนของผลการวัด (ก้าวที่มีสถานะเป็นໄວ)
มาตรฐานที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวล	๑.๐%

ตารางที่ ๕ สรุปผลการทดสอบ

ลำดับที่	รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	
		ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑	ผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Visual Inspection)		
๒	ผลการทดสอบความเที่ยง (Accuracy Test)		
๓	ผลการทดสอบความสามรถในการทำซ้ำ (Repeatability Test)		
๔	ผลการทดสอบพิสัยความคลาดเคลื่อน (Range of Error)		

ขอรับรองว่าผลการทดสอบที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ) ผู้ทดสอบ
 (.....)

ตำแหน่ง
 วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงลายมือชื่อ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
 (ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)) (.....)
 ตำแหน่ง
 วันที่ เดือน พ.ศ.