

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่สมควรออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ใช้แบบ กอ.๒ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ให้ผู้ก่อกำเนิดแจ้งรายละเอียดทันทีทุกครั้งที่จะนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงาน โดยให้ดำเนินการในแบบ กอ.๒ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นำออก ในส่วนที่ ๑ “ผู้ก่อกำเนิด” ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ปริมาณที่ส่งมอบรวมในแต่ละเดือนต้องไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตต่อปีที่จำแนกเป็นรายเดือน

(๒) พิมพ์แบบ กอ.๒ ทั้งฉบับจากระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) จำนวน ๑ ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองในส่วนที่ ๑ “ผู้ก่อกำเนิด”

ข้อ ๕ ผู้ก่อกำเนิดต้องส่งมอบแบบ กอ.๒ ตามข้อ ๔ (๒) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน โดยก่อนที่จะมีการขนส่งออกจากโรงงาน ต้องจัดให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในส่วนที่ ๒ “รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” จากนั้นต้องขนส่งไปยังผู้รับดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้ก่อกำเนิดได้แจ้งตามข้อ ๔

ให้ผู้ก่อกำเนิดส่งภาพถ่ายแบบ กอ.๒ ที่มีการดำเนินการครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้วลงในระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) และมอบแบบ กอ.๒ ให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายไปพร้อมกับการขนส่งด้วยพาหนะที่มีเลขทะเบียนตามที่แจ้ง ในส่วนที่ ๑ “ผู้ก่อกำเนิด”

ข้อ ๖ เมื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้ขนส่งมาถึงบริเวณโรงงานของผู้รับดำเนินการ ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานดำเนินการในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๓/๑ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แจ้งรายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

(๒) ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารแสดงการจัดการว่า สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาถึงบริเวณโรงงาน

ข้อ ๗ เมื่อดำเนินการข้อ ๖ แล้วเสร็จ ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงาน ตรวจสอบและหรือ เก็บตัวอย่างตามวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะสำคัญที่ใช้ยืนยันหรือระบุสิ่งปฏิภูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้แน่ชัดว่า เป็นสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในประเภทหรือชนิดที่ผู้ก่อกำเนิดได้รับอนุญาต ตามกฎหมายให้นำออกนอกบริเวณโรงงานจริง ก่อนขนย้ายสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วลงจากพาหนะ ที่ใช้ขนส่ง

หากตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีลักษณะสำคัญเป็นไป ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้แจ้งและดำเนินการในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๓/๒ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แจ้งรายละเอียดและปริมาณของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่รับเข้ามาจัดการให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาต ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) พร้อมแนบ เอกสารหลักฐานแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Fingerprint Report)

(๒) ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ต้องเข้ามาจัดการ โดยให้ถือว่าวันที่การดำเนินการตามวรรคสองแล้วเสร็จ เป็นวันที่เริ่มรับจัดการสิ่งปฏิภูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในโรงงาน

ข้อ ๘ เมื่อผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงาน จัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วแล้วเสร็จ ให้ผู้รับดำเนินการแจ้งและดำเนินการในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๓/๓ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แจ้งรายละเอียดและปริมาณของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จัดการแล้วเสร็จ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

(๒) ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ว่าได้จัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และส่งภาพถ่ายแบบ กอ.๒ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนลงในระบบทะเบียนลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

(๓) จัดส่งแบบ กอ.๒ ทั้งฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ผู้ก่อกำเนิด ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่มีการแจ้งตามข้อ ๘ (๑) พร้อมจัดส่งหลักฐานแสดงลักษณะสำคัญ ที่ใช้ยืนยันวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (Fingerprint Report)

ข้อ ๙ เมื่อผู้ก่อกำเนิดได้รับแจ้งตามข้อ ๘ (๑) ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) แล้ว ให้แจ้งยืนยันการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเสร็จ ผ่านระบบ ทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) ในส่วนที่ ๔ “ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ”

ให้เก็บแบบ กอ.๒ ทั้งฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับจากวันที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองตามข้อ ๘ (๒) เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ในกรณีที่ผู้ก่อกำเนิดยังไม่ได้รับแบบ กอ.๒ คืบจากผู้รับดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับดำเนินการแจ้งและดำเนินการตามข้อ ๘ (๓) ให้ผู้ก่อกำเนิดเร่งรัดเรียกเก็บแบบ กอ.๒ ทั้งฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์จากผู้รับดำเนินการโดยไม่ชักช้า

หากผู้ก่อกำเนิดไม่สามารถเรียกเก็บแบบ กอ.๒ ตามวรรคสอง ได้ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๘ (๓) หรือตรวจสอบพบว่า ภาพถ่ายที่ผู้รับดำเนินการแนบไม่ใช่แบบ กอ.๒ ตามข้อ ๘ (๒) ให้แจ้งต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) และให้ผู้ก่อกำเนิดติดตามและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวให้ถูกต้องโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๑๐ กรณีที่การขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้พาหนะที่ใช้ขนส่งคันเดิมขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่รับมาได้ ให้ผู้ก่อกำเนิดแจ้งและดำเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งรายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๕ “รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพาหนะที่ใช้ขนส่ง” ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพาหนะที่ใช้ขนส่งในเอกสารแสดงการจัดการให้ชัดเจน

(๒) ให้ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้รับดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ก่อกำเนิดพิมพ์แบบ กอ.๒ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาม (๑) จากระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) จำนวน ๑ ฉบับ และมอบให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้นำมาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ในส่วนที่ ๕ “รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงพาหนะที่ใช้ขนส่ง” และให้ดำเนินการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ตามลำดับต่อไป

ข้อ ๑๑ กรณีที่การตรวจสอบตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง พบว่า สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว มีลักษณะสำคัญไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานแจ้งและดำเนินการ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) แจ้งให้ผู้ก่อกำเนิดทราบและแจ้งให้ผู้ก่อกำเนิดแจ้งรายละเอียดการส่งคืน ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) พร้อมระบุเหตุผลผลการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๖ “รายละเอียดการส่งคืนผู้ก่อกำเนิด” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Fingerprint Report)

(๒) พิมพ์แบบ กอ.๒ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาม (๑) จากระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) จำนวน ๑ ฉบับ ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๖/๑ “ผู้รับดำเนินการส่งคืนสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว” ว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วกลับคืนเรียบร้อยแล้ว

(๓) ส่งมอบแบบ กอ.๒ ตาม (๒) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมจัดให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะส่งคืนแล้ว ในส่วนที่ ๖/๒ “ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” เพื่อส่งคืนไปยังผู้ก่อกำเนิด

(๔) ส่งภาพถ่ายแบบ กอ.๒ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนลงในระบบทะเบียนลูกค้ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) และมอบแบบ กอ.๒ ให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายไปพร้อมกับการขนส่งด้วยพาหนะที่มีเลขทะเบียนตามที่แจ้ง ในส่วนที่ ๖/๒

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตาม (๑) ถึง (๔) ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมีลักษณะสำคัญไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการรับคืนสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามข้อ ๑๑ ให้ผู้ก่อกำเนิดรับผิดชอบการขนส่งกลับคืนจากผู้รับดำเนินการจนกว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วถึงโรงงานผู้ก่อกำเนิด และให้ผู้ก่อกำเนิดแจ้งและดำเนินการ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๖/๓ “ผู้ก่อกำเนิดรับคืนสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ว่าได้รับคืนสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

(๒) แจ้งยืนยันการได้รับคืนสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๔ “ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ” ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) พร้อมส่งภาพถ่ายแบบ กอ.๒ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนลงในระบบทะเบียนลูกค้ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) โดยให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับจากวันที่ผู้รับดำเนินการได้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ (๔)

(๓) เก็บแบบ กอ.๒ ทั้งฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับจากวันที่ผู้ก่อกำเนิดลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงการจัดการตาม (๑)

ข้อ ๑๓ เมื่อผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ามาจัดการแล้ว ต่อมาในภายหลังเกิดเหตุสุดวิสัย จนเป็นเหตุให้ผู้รับดำเนินการไม่สามารถจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ให้ผู้รับดำเนินการแจ้งการขยายระยะเวลาต่อผู้ก่อกำเนิดทราบก่อนครบระยะเวลาสิ้นสุดไม่น้อยกว่าห้าวัน ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) ในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๑ “รายละเอียดการขยายระยะเวลา”

หากยังไม่สามารถดำเนินการจัดการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการ ตามลำดับ ดังนี้

(๑) ให้ผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงาน แจ้งให้ผู้ก่อกำเนิดทราบก่อนครบระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าวัน ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ำกระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

(๒) ให้ผู้ก่อกำเนิดขออนุญาตนำสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานเพื่อส่งไปจัดการ โดยผู้รับดำเนินการรายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม (๑)

(๓) ให้ผู้ก่อกำเนิดแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับ อนุญาตไปยังผู้รับดำเนินการรายใหม่ ในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๒ “รายละเอียดการส่งไปจัดการ ยังผู้รับดำเนินการรายใหม่” ให้ครบถ้วนถูกต้อง ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

(๔) ให้ผู้รับดำเนินการพิมพ์แบบ กอ.๒ จากระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) จำนวน ๑ ฉบับ และลงลายมือชื่อรับรองในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๒

(๕) ผู้รับดำเนินการต้องส่งมอบแบบ กอ.๒ ตาม (๔) ให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่ง สิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน พร้อมจัดให้ผู้ขับขี่ที่ได้รับมอบหมายทำการ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารแสดงการจัดการว่า ได้รับสิ่งปฏิภูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๓ “ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว” เพื่อขนส่งไปยังผู้รับดำเนินการรายใหม่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับดำเนินการได้แจ้งตาม (๒)

ให้ผู้รับดำเนินการรายเดิมส่งภาพถ่ายแบบ กอ.๒ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตาม (๕) ลงในระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry) และมอบแบบ กอ.๒ ให้ผู้ขับขี่ ที่ได้รับมอบหมายไปด้วยในขณะที่ทำการขนส่งด้วยพาหนะที่มีเลขทะเบียนตามที่แจ้งในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๓

(๖) ให้ผู้รับดำเนินการรายใหม่ ดำเนินการตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ โดยอนุโลม ในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๗/๔ ส่วนที่ ๗/๕ และส่วนที่ ๗/๖ ตามลำดับ

(๗) เมื่อผู้ก่อกำเนิดได้รับแจ้งแล้ว ให้ผู้ก่อกำเนิดดำเนินการตามข้อ ๙

ข้อ ๑๔ เมื่อสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนส่งมาถึงผู้รับดำเนินการที่ไม่เป็นโรงงาน และ จัดการแล้วเสร็จ ผู้ก่อกำเนิดต้องดำเนินการแจ้งรายละเอียดการจัดการในแบบ กอ.๒ ในส่วนที่ ๓ “ผู้รับดำเนินการ” แทนผู้รับดำเนินการที่ไม่เป็นโรงงาน ผ่านระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม (ระบบ i-Industry)

ข้อ ๑๕ สำหรับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้ผู้ก่อกำเนิดและผู้รับดำเนินการที่เป็นโรงงานยังคงต้องแจ้งรายละเอียด แสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จุลพงษ์ ทวีศรี

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่อ้างอิง

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด :		ทะเบียนโรงงานเลขที่ :			
สถานที่ตั้งโรงงาน :		เบอร์โทรติดต่อ :			
เบอร์โทรติดต่อ :		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :			
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ :		เลขทะเบียนพาหนะ :		พาหนะที่ใช้ :	
โดยขนส่งจากจังหวัด :		ไปยังจังหวัด :		ใช้ระยะเวลาประมาณ : วัน	
ผู้รับดำเนินการ :		ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี) :			
สถานที่ตั้ง :		เบอร์โทรติดต่อ :			
เบอร์โทรติดต่อ :		เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :			
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			จำนวน	ชนิด	
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว ตัน ของแข็ง ตัน ของแข็งกึ่งเหลว ตัน					
<input type="checkbox"/> น้ำหนักชั่งจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ				ปริมาณที่ส่งมอบ : ตัน	
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด :				วันที่ส่งมอบ :	
ลายมือชื่อ :				เวลาที่ส่งมอบ :	
วันที่ :					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ :					
ลายมือชื่อ :					
วันที่ :					
<input type="checkbox"/> ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ :		ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี) :			
ส่วนที่ ๓/๑		ขนส่งจากจังหวัด :		มายังจังหวัด :	
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ		ใช้ระยะเวลา :		วัน	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		วันที่มาถึง :		เวลาที่มาถึง :	
ลายมือชื่อ :		เวลาที่มาถึง :			
ส่วนที่ ๓/๒		ปริมาณที่รับมอบ :		ตัน	
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม		<input type="checkbox"/> น้ำหนักชั่งจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ		วันที่รับมอบ :	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		เวลาที่รับมอบ :		เวลาที่รับมอบ :	
ลายมือชื่อ :		<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
วันที่ :		<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			
ส่วนที่ ๓/๓		ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ :		ตัน	
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต		วันที่จัดการแล้วเสร็จ :		เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :		ปริมาณคงเหลือ :		ตัน	
ลายมือชื่อ :		<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายเอกสารแสดงการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง			
วันที่ :					
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
<input type="checkbox"/> ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					

ส่วนที่ ๗ รายละเอียดการจัดการ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด					
ส่วนที่ ๗/๑ รายละเอียดการขยายระยะเวลา					
วันที่ผู้ก่อกำเนิดได้รับแจ้งการขยายระยะเวลา :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ปริมาณเดิม (ตัน)	ปริมาณคงเหลือ (ตัน)	ระยะเวลาที่ขยายการจัดการ <input type="checkbox"/> ๓๐ วัน <input type="checkbox"/> ๖๐ วัน <input type="checkbox"/> ๑๘๐ วัน
ส่วนที่ ๗/๒ รายละเอียดการส่งไปจัดการยังผู้รับดำเนินการรายใหม่					
ชื่อผู้รับดำเนินการรายใหม่ :			ทะเบียนโรงงานเลขที่ (ถ้ามี) :		
สถานที่ตั้ง :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภทหรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			จำนวน	ชนิด	
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว ตัน ของแข็ง ตัน ของแข็งกึ่งเหลว ตัน <input type="checkbox"/> น้ำหนักชั่งจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ				ปริมาณที่ส่งมอบ : ตัน	
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ (เดิม) :				วันที่ส่งมอบ :	
ลายมือชื่อ :				เวลาที่ส่งมอบ :	
ส่วนที่ ๗/๓ ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
ชื่อผู้ขับขี่ :		เลขทะเบียนพาหนะ :		พาหนะที่ใช้ :	
โดยขนส่งจากจังหวัด :		ไปยังจังหวัด :		ใช้ระยะเวลาประมาณ : วัน	
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ :		ลายมือชื่อ :		วันที่ :	
<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายเอกสารแสดงการจัดการที่ผู้รับดำเนินการและผู้ขนส่งลงนามครบถ้วนถูกต้อง					
ส่วนที่ ๗/๔					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			ขนส่งจากจังหวัด : มายังจังหวัด :		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการรายใหม่ :			ใช้ระยะเวลา : วัน		
ลายมือชื่อ :			วันที่มาถึง :		
วันที่ :			เวลาที่มาถึง :		
ส่วนที่ ๗/๕					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริหารจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			ปริมาณที่รับมอบ : ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการรายใหม่ :			<input type="checkbox"/> น้ำหนักชั่งจริง <input type="checkbox"/> น้ำหนักประมาณการ		
ลายมือชื่อ :			วันที่รับมอบ : เวลาที่รับมอบ :		
วันที่ :			<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๗/๖					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการรายใหม่ :			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :		
ลายมือชื่อ :			ปริมาณคงเหลือ : ตัน		
วันที่ :			<input type="checkbox"/> ภาพถ่ายเอกสารแสดงจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		