

## ກະທຸກາມທີ ១០៣ ວ.

ສປາຜູ້ແທນຮາຍງວຣ

໢໢ ສິງຫາມ ແລ້ວ

ເຮືອງ ຄວາມປລອດກັຍໃນພື້ນທີ່ບຣິເວນທີ່ຫຍຸດຮອດໄຟກາຣເຄຫະ ແຂວງແສນດຳ ເຂຕບາງຂຸນເຖິຍນ ກຽງເທັມທານຄຣ  
ກຣາບເຮືອນ ປະການສປາຜູ້ແທນຮາຍງວຣ

ຂ້າພເຈົ້າຂອດຕັ້ງກະທຸກາມ ດາມຮູ້ມນຕີວ່າກາຣກະທຽບຄມນາຄມ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້  
ດ້ວຍໄດ້ຮັບເຮືອງຮັອງເຮືອນຈາກປະຊາຊົນທີ່ອາສີຍແລະໃໝ່ບຣິເວນທີ່ຫຍຸດຮອດໄຟກາຣເຄຫະ  
ແຂວງແສນດຳ ເຂຕບາງຂຸນເຖິຍນ ຕລອດຈນປະຊາຊົນທີ່ໃໝ່ທາງສັງຈະບັດຜ່ານເພື່ອຂ້າມຈາກຝ່າງໜູ້ບ້ານ DK  
ມາຍັງກາຣເຄຫະໜຸ່ມໜຸ່ນນຸ່ມ ລົງ (ແພລຕເຄຫະຮອດໄຟ-ແສນດຳ) ກຣນີໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມປລອດກັຍຈາກກາຣເດີນທາງ  
ໃນພື້ນທີ່ບຣິເວນທີ່ຫຍຸດຮອດໄຟກາຣເຄຫະ ໂດຍບຣິເວນດັ່ງກ່າວເປັນໜຸ່ມໜຸ່ນນຸ່ມໃຫຍ່ ມີຜູ້ອາສີຍອູ່ເປັນຈຳນວນມາກ  
ໜຶ່ງປັຈຈຸບັນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີຮອດຈັກຍານຍັນທີ່ໃໝ່ທາງສັງຈະບັດຂັ້ນຕໍ່ໄປ  
ເພື່ອຂ້າມຈາກຝ່າງໜູ້ບ້ານ DK ມາຍັງກາຣເຄຫະໜຸ່ມໜຸ່ນນຸ່ມ ລົງ (ຜ່ານໄດ້ເຂົາພາຮອດຈັກຍານຍັນຕໍ່ແລະເດີນທ້າທ່ານັ້ນ)  
ທີ່ຜ່ານບຣິເວນນັ້ນຄູກຮອດໄຟເປັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ອາກມີກາຣທໍາທາງສໍາຫຼັບຮອດຈັກຍານຍັນຕໍ່ໂດຍເຂົາພາ  
ຈະທຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ສາມາດຮັບຂັ້ນຕໍ່ຜ່ານໄປມາໄດ້ສະດວກ ປລອດກັຍແລະໄມ່ເກີດອັນຕຽກກັບຜູ້ໃໝ່ຮອດໃຫ້ຄົນ  
ແລະຜູ້ທີ່ໃໝ່ບຣິເວນທີ່ຫຍຸດຮອດໄຟດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຂອງເຮືອນຄາມວ່າ

១. ກະທຽບຄມນາຄມມີມາຕຽກາຣໃນດ້ານຄວາມປລອດກັຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃໝ່ຮອດ ໃຫ້ຄົນ ແລະຜູ້ໃໝ່ບຣິເວນ  
ທີ່ຫຍຸດຮອດໄຟບຣິເວນດັ່ງກ່າວຫຼືວ່າໄມ່ ອ່າງໄຣ ພອກຮາບຮາຍລະເວີຍດ

២. ກະທຽບຄມນາຄມມີໂຍບາຍໃນກາຣປັບປຸງທາງເທົາຕຽບຈຸດຮອດໄຟ ສ້າງທາງສໍາຫຼັບ  
ຮອດຈັກຍານຍັນຕໍ່ວົງຜ່ານ ແລະມີມື້ນັ້ນທາງຮອດໄຟບຣິເວນດັ່ງກ່າວຫຼືວ່າໄມ່ ອ່າງໄຣ ພອກຮາບຮາຍລະເວີຍດ  
ຂອໃຫ້ຕອບໃນຮາຊກິຈຈານບໍລິສັດ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄືອຍ່າງຍິ່ງ  
ນັ້ນຫຼາ ບຸນູໄໝອິນສວັສດີ  
ສມາຊີກສປາຜູ້ແທນຮາຍງວຣ ພຣຄກ້ວ່າໄກລ  
ກຽງເທັມທານຄຣ

## คำตوبกระทุกามที่ ๑๐๓ ร.

ของ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาพแหนรงราษฎร บรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณที่หยุดรถไฟการเคหะ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตوبกระทุกาม  
เรื่อง ความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณที่หยุดรถไฟการเคหะ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้

**ค า ท า น า ๑** กระทรวงคมนาคมมีมาตรการในด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน  
และผู้ใช้บริการที่หยุดรถไฟบริเวณดังกล่าว อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบ

กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนนี้แจ้งว่า การเกิดอุบัติเหตุบริเวณ  
จุดตัดทางรถไฟกับถนน ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ  
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิด  
อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนมากที่สุด ซึ่งเส้นทางที่มีการใช้ข้ามทางรถไฟบริเวณที่หยุดรถไฟ  
การเคหะ ระหว่างหมู่บ้าน DK กับการเคหะชุมชนอนบุรี ๙ (แฟลตเคหะรถไฟ - แสมดำ) ที่สัญจร<sup>ผ่าน</sup>ได้เฉพาะรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบ  
แล้วพบว่าเป็นทางลักษณะ หมายถึงทางตัดผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต ตั้งอยู่ที่ กม.๑๔+๑๔๐ ความกว้าง  
๑.๐๐ เมตร อยู่ในพื้นที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ในเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย  
จะมีจุดตัดที่เป็นทางลักษณะที่ประชาชนทำขึ้นมาใช้สัญจรข้ามทางรถไฟเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวก  
โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัย จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทาง  
ลักษณะบ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุที่จุดตัดทางรถไฟกับถนน  
อันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มีคำสั่งกระทรวงคมนาคม  
ที่ ๒๑๑/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณา  
การขออนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน เพื่อให้ความเห็น เสนอแนะแนวทาง  
และมาตรการที่เหมาะสมต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยในการอนุญาต ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก  
จุดตัดทางรถไฟกับถนน รวมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ปัญหา  
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน กำหนดแนวทางและมาตรการ การควบคุมและปิดทางลักษณะ  
ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และรองรับแผนการพัฒนาระบบรางของการรถไฟ  
แห่งประเทศไทย และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่าง

ทางรถไฟกับถนนเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้

๑. กำหนดให้พนักงานขับรถไฟเปิดไฟในเวลากลางวันรวมทั้งเปิดไฟก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่yanพาหนะหรือคนเดินข้ามทางรถไฟทราบและสังเกตเห็นรถไฟได้อย่างชัดเจน

๒. มีการตัดป่าสองข้างทางรถไฟบริเวณทางข้ามทางรถไฟดังกล่าวเป็นประจำ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัย ในการมองเห็นของพนักงานขับรถไฟ และประชาชนที่ขับขี่yanพาหนะหรือคนเดินข้ามทางรถไฟ

๓. การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางลักษณะ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน

**คำถามที่ ๒** กระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการปรับปรุงทางเท้าตรงจุดรถไฟ สร้างทางสำหรับรถจักรยานยนต์วิ่งผ่าน และมีไม้กั้นทางรถไฟบริเวณดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

### คำตอบ

กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายในการสำรวจ วางแผน ซ่อมปรับปรุง ชานชาลาที่ชำรุดเป็นไปตามภารกิจงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งตามปกติพื้นที่บริเวณชานชาลาจะไม่อนุญาตให้yanพาหนะวิ่งผ่านเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร แต่พื้นที่บริเวณที่หยุดรถการเคหะตามกระถุกตามเป็นการลักษณะของประชาชนโดยการใช้จักรยานยนต์ในการสัญจรข้ามทางรถไฟเข้าไปในอาคารพักอาศัยผู้โดยสารรถไฟ และบนชานชาลาสำหรับขึ้น-ลงรถไฟ ทำให้พื้นชานชาลาชำรุด

ส่วนการสร้างทางสำหรับรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านและมีไม้กั้นทางรถไฟนั้น ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาลดทางตัดผ่านและอนุญาตเฉพาะรายระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์ การขออนุญาตยกเลิกหรือสร้างทางตัดผ่าน ผู้ขออนุญาตต้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบการใช้จ่ายในการสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา โดยยื่นเรื่องโดยตรงต่อคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มการกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน ในเบื้องต้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้

๑. ติดตั้งป้ายเตือนระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการข้ามทางรถไฟในจุดดังกล่าว

๒. ทำการซ่อมปรับปรุงพื้นชานชาลา และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในอาคารพักอาศัยผู้โดยสารรถไฟ และบนชานชาลาสำหรับขึ้น-ลงรถไฟ